

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026


Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B2-DE

Bureau
Le Vaul



Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan



Inventaire des chalets d'alpage

FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE

MAI - JUILLET 2024

INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIÉ (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage de la Savoie (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.



GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :

LIEU-DIT : selon l'emplacement du
bâti sur la carte IGN TOP 25

CADASTRE: section et n° de parcelle

ÉTAT ACTUEL DU BÂTI

	Bon état
	Début mais dégradé
	Effondré mais volume appréhendable
	Ruine et volume non appréhendable

TYPE D'HABITAT

	Bâti groupe / hameau
	Bâti dispersé / autres chalets dans le champ de vision
	Bâti isolé

CARTE DE

LOCALISATION : à
l'échelle 1 : 6000 sur fond
IGN TOP 25

1

5 PHOTOGRAPHIES : dont les 4 façades du bâti (photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui rend compte du panorama, des sommets alentours...)

4

3

5



2

DESCRIPTION : technique, topographique et architecturale

LÉGENDE DE LA PHOTO 2

COMMUNE

FID : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie (pour consultation de la base de données)




Description :

Altitude : 1725 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en cours de rénovation. La propriétaire assure qu'à l'origine, il s'agit d'un chalet d'alpage. Le toit en bac acier dispose de stries qui retiennent la neige. Le bâtiment se situe sur une piste de ski.

Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan ainsi que les Aiguilles d'Arves et la Pointe d'Emy, notamment, en arrière-plan.



1



4



3



5



2

Description :

Altitude : 1839 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit bâtiment d'environ 9m². Le bâtiment est à l'abandon et était certainement une dépendance du chalet voisin (Fid 140).

Vue sur la vallée des Arves (Pointe d'Emy, Aiguilles d'Arves, Mont Charvin)



Description :

Altitude : 1839 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves

Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment effondré. Il était construit en bardage bois avec une couverture en tôle. Un petit bâtiment se trouve à proximité à l'Est (Fid 139).



Description :

Altitude : 1790 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâti remarquable par son architecture mais dangereusement fragilisé, structure en cours d'affaissement. En façade Sud, un panneau, des poutres de maintien et une clôture mettent en garde sur l'effondrement imminent du bâtiment. Les murs sont en bardage bois, comme de nombreuses constructions traditionnelles du secteur, en raison du manque de pierres exploitables sur le versant.

Ouverture sur les Aiguilles d'Arves et le Mont Charvin



Description :

Altitude : 1830 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové en résidence. Les façades Sud et Est comportent de nombreuses ouvertures. Une double porte au Nord permet d'accéder à l'étage (anciennement la grange). Les abords du chalet sont entretenus : pelouse tondeuse, parterre de fleurs, graviers. Le chalet dispose d'une antenne relais et d'une parabole. Il est également relié à l'eau et à l'électricité.

Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1855 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



2





Vue sur les Aiguilles d'Arves et le Mont Charvin

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment dégradé, construit en bardage bois. Il possède peu d'ouvertures (une entrée au rez-de-chaussée au Sud et un accès à la grange au Nord). La toiture en tôle ne couvre plus la totalité de l'édifice.



Description :

Altitude : 1950 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Stockage et résidence



2





Vue vers le Sud Ouest sur la station de la Toussuire et la pointe du Corbier

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois Bois Parpaings Crépi Enduit / Couverture : Tôle
Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. Le bâtiment comporte une grande extension à l'Ouest. Des matériaux de construction sont entreposés aux abords du chalet (graviers, parpaings, sable, bois). Une petite annexe est également présente à proximité du bâti à l'Ouest (photo 5). Un petit point d'eau non potable se trouve à côté de l'annexe.



Description :

Altitude : 1905 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové en résidence, dont le rez-de-chaussée est en maçonnerie et l'étage en bardage bois. Des ouvertures dans la grange semblent indiquer qu'elle a été réaménagée en espace habitable. Une ruine est présente un peu plus haut (Fid 85).

Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan puis les Aiguilles d'Arves et la Pointe d'Emy en arrière-plan.



Description :

Altitude : 1911 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu


Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Emplacement d'une ruine dont il reste quelques morceaux de bois.



Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan puis les Aiguilles d'Arves et la Pointe d'Emy en arrière-plan



Description :

Altitude : 1810 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu




Remarque : Il s'agit d'une ruine en situation d'alpage où les estives ne semblent plus se faire.



2



Vers l'Est et la Pointe d'Emy



1



4



3

Description :

Altitude : 1909 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



5



2

Matériaux utilisés : Murs : Enduit, Parpaings, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle et Lauze


Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment relativement peu entretenu. Il s'agit probablement d'un ancien chalet d'alpage mais l'usage actuel est difficilement identifiable. L'hypothèse la plus probable est qu'il est aujourd'hui laissé à l'abandon comme le témoignent les débris de tôle aux pieds des façades ainsi que l'état de l'enduit et du bardage en bois de certaines façades. Le bardage au Nord est notamment assez dégradé (photo 4). La couverture côté Est est également en mauvais état et a été complétée par des tôles.

Vers l'Ouest et, de la gauche vers la droite, la Tête de Bellard, le Marolay et le Chaput

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-14

Fontcouverte-La Toussuire



Description :

Altitude : 1865 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



2




Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové qui ne présente pas de traces d'une ancienne activité agropastorale. Le bâtiment semble servir aujourd'hui de résidence secondaire. Il possède une cheminée, un panneau solaire en façade Sud ainsi qu'un stockage à bois à l'arrière.

Prise de vue vers le Sud Ouest avec de gauche y droite l'arrivée du télésiège des Rivières et la tête de Bellard avec son arrivée de télésiège.



Description :

Altitude : 1910 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Autre Stockage matériel pistes de ski



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment sommairement rénové et converti en abri de rangement pour matériel de pistage (filets, perches, signalétique, etc). La façade amont conserve sa porte de fenil en bois d'origine. La partie maçonnée a été reconstruite en parpaings. La façade aval conserve également son aspect d'origine avec une porte d'étable et une petite ouverture. Un appentis maçonné ancien est accolé au bâti sur la façade nord.



Bâti sous la Tête de Bellard. Ouverture sur la station en contrebas avec la retenue collinaire, puis Casse Massion et la Pointe d'Emy avec Albiez, et plus au Nord-Est, le Grand Perron des Encombres et la Croix des Têtes



1



4



3



Description :

Altitude : 1920 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme

5



2




Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet d'alpage avec une porte de grange en bois sur la façade Nord (photo 4). Les murs ont été reconstruits avec des parpaings. Le bâti dispose aussi d'une sorte d'annexe qui pouvait servir d'abri pour les bêtes, mais dont la façade Ouest n'est aujourd'hui plus présente. Les ouvertures sont surmontées par des linteaux en bois.

Vers l'Ouest et, de la gauche vers la droite, la Tête de Bellard, le Marolay et le Chapuit



2

5

Description :

Altitude : 1758 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en tôle et bardage bois comportant peu d'ouvertures. La toiture se prolonge jusqu'au sol et possède deux conduits de cheminée. Une petite annexe est présente en façade Ouest.

Bâtiment orienté vers le Mont Charvin et les Aiguilles d'Arves au Sud.



Vue sur la vallée des Arves au Sud (Aiguilles d'Arves, Mont Charvin)

Description :

Altitude : 1764 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible




Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle et Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en ruine dont la première partie de la toiture est en ardoise et la deuxième en tôle. Le bâtiment se trouve sur deux Fid (236 et 237).



Vue sur la vallée des Arves au Sud (Aiguilles d'Arves, Mont Charvin)

Description :

Altitude : 1764 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle et Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en ruine dont la première partie du toit est en ardoise et la deuxième en tôle. Le bâtiment se trouve sur deux Fid (236 et 237).



Description :

Altitude : 1846 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en bois qui a été rénové en résidence secondaire. Le bâtiment comporte un rez de chaussée ainsi que le volume de la grange. Le bâtiment possède une petite terrasse au Sud avec vue sur la station de la Toussuire, du Corbier et le massif des Arves. Il possède également deux extensions à l'Ouest.

La Toussuire, le Corbier, Aiguilles d'Arves et Mont Charvin au Sud



Description :

Altitude : 1800 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Mixte



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Pierre sèche, Bardage bois, Crépi, Bois et Enduit / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové avec une nouvelle annexe servant de garage. La couverture ainsi que la grange ont été restaurées récemment avec notamment un nouveau bardage. La toiture comporte des panneaux solaires ainsi qu'une sortie de chauffage. Une source est présente au dessus du chalet et est redirigée dans plusieurs bacs. Sur l'arrière du chalet, du bois, de vieux skis et des tôles sont entreposés contre le mur. Une double porte en bois permet l'accès à l'étage supérieur du chalet.

Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves et le domaine skiable de la Toussuire

Fontcouverte-La Toussuire



Description :

Altitude : 1800 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



2



Vue plein Ouest sur le domaine skiable de la Toussuire



Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové en bardage bois. Une annexe est accolée au chalet en façade Sud-Ouest. Elle sert d'abri de stockage pour du matériel d'entretien et abrite une réserve de bois et une cuve d'eau. Sur l'arrière du chalet contre le mur, se trouvent du bois, des lauzes et une échelle. Le chalet est raccordé à l'eau via une source sur la droite du chalet et possède des panneaux solaires.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-06

Fontcouverte-La Toussuire



Description :

Altitude : 1619 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Vue sur la vallée de la Maurienne et le massif des Arves (pointe d'Emy, Aiguilles d'Arves au Sud)

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Façade : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en bardage bois. Les murs reposent sur un socle en béton. A l'intérieur, le rez de chaussée sert de stockage et une échelle permet d'accéder à la grange.




Description :

Altitude : 1664 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu


Remarque : Ruine non accessible en raison de l'absence de chemin et de la topographie.

Vue plein Nord sur le Grand Coin et la Pointe du Vallon

Fontcouverte-La Toussuire

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-18

FID : 317 et 318



Description :

Altitude : 1800 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. Le bâtiment a été reconstruit en bois comme à l'origine. Le bâti est entouré par des arbres plantés et présente une petite annexe sur l'avant de celui-ci, permettant de stocker du matériel et du bois. Deux petites terrasses ont été aménagées à l'avant et à l'arrière du chalet. Le bâtiment possède de grandes ouvertures.

Chalet au milieu des arbres, orientation plein Est sur la Pointe des Chaudannes



Description :

Altitude : 1331 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâti rénové et dont il est difficile de savoir s'il fut autrefois un chalet d'alpage, étant donné l'ampleur des travaux. Rénovation en parpaings et bardage bois avec le rez-de-chaussée en pierres maçonnées. Les abords sont entretenus avec un potager, un cabanon ancien type poulailler ou grenier et un étang avec des poissons.

Mont Charvin, Aiguilles d'Arves et Roche du Bonhomme en face de la façade principale, et Le Corbier au Sud



2

5

Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit bâtiment construit en bois, qui est aujourd'hui très dégradé. Le bâti semble s'être effondré sur lui-même. Au rez-de-chaussée les vides dans la façade laissent percevoir une réserve de bois. La grange est quant à elle en meilleur état. Un petit abri de stockage se trouve un peu plus à l'Ouest en amont. Des terrassements ainsi que des restes de pierres au Sud et à l'Est semblent indiquer l'emplacement d'anciens bâtis.

Vue vers l'Est avec la Cime de Lancheton, le Mont Bréquin et Casse Massion

Fontcouverte-La Toussuire



Description :

Altitude : 1700 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Crépi, Enduit, Bois et Bardage bois / Couverture : Ardoises

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové en résidence. Sur la façade Est, un petit écriteau cassé indique "chalet de la bise". Contre la façade Ouest, se trouvent un stock de bois et une échelle. Sur l'arrière du chalet, deux portes en bois permettant d'accéder au rez-de-chaussée et une double porte donne sur l'étage. Il dispose d'une antenne. En contrebas, un panneau solaire alimente la clôture électrique autour du chalet.

Vue plein sud vers le Mont Charvin au troisième plan puis les Aiguilles d'Arves en arrière-plan



Description :

Altitude : 1700 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée, Crépi et Enduit / Couverture : Ardoises

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové tout en parpaings et enduits. Un petit cabanon est accolé à la maison. Le chalet est relié à l'électricité et la façade avant dispose d'une évacuation de chaudière en métal.



*Vue vers le Sud Est avec la pointe d'Emy et Casse
Massion en arrière-plan*



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment ne dispose que de peu d'ouvertures. Des morceaux de tôles sont entreposés tout autour du chalet. La façade Nord ne dispose que d'une porte de grange (photo 5). Un écriteau indiquant « Les Sorbiers » se trouve au-dessus de la porte d'entrée (photo 1), dans le bois.

Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves et le Mont Charvin



1



4



3



Description :

Altitude : 1500 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

5



2



Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit certainement d'un ancien chalet d'alpage dont le soubassement a été rénové (dalle et pied de poteau en béton). La grange semble quant à elle être restée dans son état d'origine. Ses façades sont réalisées en bardage bois ajouré et en treillage sur la façade pignon à l'aval. La grange possède un accès à l'étage au Sud par une double porte en bois. Le bâtiment possède une extension à l'Est (à gauche sur la photo...) et une petite annexe (à droite sur la photo...). L'extension possède une évacuation de poêle ce qui semble signifier que cette partie serve de résidence secondaire. Le chalet est accessible par une piste de 4*4 dont plusieurs parties se sont effondrées.

Vue vers le Nord. Le chalet dispose d'un panorama dégagé sur Saint Jean de Maurienne et les montagnes qui l'entourent (Grand Coin, Pointe du Vallon...) ainsi que sur les deux Albiez à l'Est.