

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE

Bureau
Le Vaul



Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Inventaire des chalets d'alpage

LA TOUR-EN-MAURIENNE

MAI – JUILLET 2024



INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIÉ (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage de la Savoie (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.

GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :

LIEU-DIT : selon l'emplacement du
bâti sur la carte IGN TOP 25

CADASTRE: section et n° de parcelle

ÉTAT ACTUEL DU BÂTI

	Bon état
	Début mais dégradé
	Effondré mais volume appréhendable
	Ruine et volume non appréhendable

TYPE D'HABITAT

	Bâti groupe / hameau
	Bâti dispersé / autres chalets dans le champ de vision
	Bâti isolé

CARTE DE

LOCALISATION : à
l'échelle 1 : 6000 sur fond
IGN TOP 25

1

5 PHOTOGRAPHIES : dont les 4 façades du bâti (photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui rend compte du panorama, des sommets alentours...)

5

2

4



3

DESCRIPTION : technique, topographique et architecturale

LÉGENDE DE LA PHOTO 2

COMMUNE

FID : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie
(pour consultation de la base de données)



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ensemble de ruines groupées dont les fondations en pierres sèches restantes indiquent l'emplacement des édifices. Deux ouvertures sont encore perceptibles, correspondant à des portes. Un large mur sépare les deux volumes principaux. Des restes de tôle retrouvés sur le côté de la ruine pouvaient appartenir à la couverture du toit initial. En face, un autre bâti devait être un grenier (photo 5).

Vers les sommets de la Vallée des Villards et de la Basse Maurienne en arrière-plan, vers le Nord-Ouest. Devant, col du Chaussy et sommet de l'Armelaz, et à gauche, les pentes du Grand Chateland.



Vue obstruée sur le Grand Chatelard, le Pic de l'Etendard et les sommets de la Vallée des Villards

Description :

Altitude : 1500 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment situé sur la même parcelle que la grange ou le chalet voisin (FID 330). La façade principale dispose de peu d'ouvertures d'origine : une fenêtre sur la partie maçonnée et deux fenêtres à volets ont été ajoutées sur la partie bardée de bois. Sur cette même façade, se trouve une évacuation de lavabo (pignon aval). Une fosse septique est présente en contrebas, sous la piste, près du bâtiment au FID 5 555. Il est difficile de déterminer si l'homme et son bétail y cohabitaient avant la rénovation. Le bâtiment est aujourd'hui probablement aménagé avec des couchages en haut et une cuisine en bas. Une cheminée est présente sur le toit et il n'y a pas de raccord visible à l'électricité.



Description :

Altitude : 1500 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu




Matériaux utilisés : Murs : Bois, Pierre maçonnée et Pierre sèche / Couverture : Tôle et Ardoises

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment à colonnes et jambes de force reposant sur les pierres du mur et des cales de bois. Une porte d'étable est présente sur la façade latérale Est, une autre se situe sur la même façade au niveau supérieur (photo 5). La porte du fenil sur la partie haute est placée au niveau des façades pignons. Un four et autre bâtiment voisin sont présents non loin du bâti. Il est difficile de déterminer si l'homme et son bétail y cohabitaient.

Vue obstruée sur le Grand Chatelard, le Pic de l'Etendard et les sommets de la Vallée des Villards.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 1485 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment récent (rénovation ou construction récente), construit sur un terrassement dans la pente, sur le versant du Coin du Châtel. Une évacuation de chauffage est présente au niveau de la façade arrière. Le bâtiment dispose d'un appentis servant de stockage ainsi que d'une fosse septique. Il n'y a pas d'accès apparent à l'eau ni à l'électricité.

Face au Grand Chatelard au Sud, Pic de l'Etendard à sa gauche, sommets de la vallée des Villards à sa droite.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Vue obstruée sur le Grand Chatelard, le Pic de l'Etendard et les sommets de la Vallée des Villards

Description :

Altitude : 1490 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment entretenu et rénové. La structure est à colonnes comme le style architectural environnant, une des colonnes porteuses est abîmée. Un appentis se trouve sur le côté gauche de la façade principale. Une cheminée de poêle à bois est située sur l'arrière du toit et le bois de chauffage est stocké contre les façades. Une porte de grange ou de fenil se trouve à l'arrière du bâtiment. L'électricité est fournie par un panneau solaire sur la façade et d'autres en contrebas. Les abords sont entretenus : terrasse jardinée en cours d'aménagement.



Description :

Altitude : 1888 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Hameau de ruines se trouvant dans un secteur difficile d'accès.



Vue Sud-Est, ruines présente derrière la crête ensoleillé au premier plan

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-11

Chalet de l'Alpettaz



0B0763

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 2007 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Chalet communal

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Bac acier

Façtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet communal du Châtel. Le bâtiment est entretenu et en bon état. Il se trouve sur un terrassement pratiqué dans la pente du Cret du Carollier. Des panneaux solaires, et un robinet d'eau (sûrement non-potable), ainsi qu'un puits perdu ou fosse sanitaire permettent un bon raccord du chalet aux différentes commodités. Une partie plus ancienne est en pierre maçonnée. Elle sert peut-être pour les bergers ou pour stocker du matériel de travail, mais il est difficile d'y imaginer une étable. Un stock de palettes, de fûts, de bac acier est présent aux abords. Un appentis en parpaings récent, au niveau de la façade Est, forme un local technique ou de stockage (photo 1, parcs à bétail stockés à l'intérieur). Une évacuation de poêle est présente au niveau de la façade principale. Le bâtiment présente une pancarte "A la mémoire de Max Dupraz Conseiller Municipal décédé en 2007".



Vers le Sud, les sommets de l'Arvan avec les Aiguilles d'Arves, la Pointe d'Emy, Casse Massion. En contrebas, la vallée de la Maurienne.

La Tour-en-Maurienne



FID : 181

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 2000 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Panorama Sud, sur les sommets de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin en arrière-plan, derrière Le Cret Carollier à droite, le Sommet de la Combe des Hurtières à gauche.

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Vaste ruine dont les fondations en pierre sèche restantes indiquent l'emplacement de l'ancien bâti. La ruine fait partie d'un hameau d'alpage. L'orientation semble correspondre à un faîtage perpendiculaire à la pente. En façade Sud, il est possible de distinguer la base d'une ouverture latérale. Un mur interne séparait le bâtiment en deux volumes distincts. Des restes de tôles ondulées se trouvent également sur place.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ruine dont quelques pierres restantes indiquent l'emplacement de l'ancien bâti. L'orientation semble correspondre à un faitage perpendiculaire à la pente. Un appentis ou grenier semble avoir existé à côté de la façade latérale Nord.

Aiguilles d'Arves, Pointe d'Emy, Casse Massion en arrière-plan, Cime de Lancheton à gauche



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâti est en ruine. Les restes de murs en pierres sèches indiquent son emplacement ainsi que son orientation, qui semble correspondre à un faitage perpendiculaire à la pente. Le bâti comportait deux niveaux (voir photo 1).

Sommets de l'Arvan au Sud, Vallée de la Maurienne en contrebas. Cime de Lancheton plus à l'Est (à gauche de la photo)



Description :

Altitude : 1410 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet d'alpage qui semble encore en usage, du moins pour le pastoralisme, comme l'atteste le foin stocké dans le fenil de taille imposante, et de nombreuses traces récentes de pâture des vaches aux alentours. La façade aval (photo 1) dispose d'une porte d'étable. Une évacuation de poêle façade arrière, à l'amont du bâti, témoigne de la cohabitation humaine et animale. La porte et la fenêtre, façade latérale Est (photo 4), près de l'amont du bâtiment, donnent une idée de l'emplacement de la partie habitable. Un stock de lauzes d'ardoises contre les façades laisse supposer une ancienne couverture. La structure du bâtiment, à colonnes et jambes de force, repose toujours sur des pierres et cales de bois.

Face au Grand Chatelard en face, direction Sud-Ouest

La Tour-en-Maurienne

La combette



0D0849

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1130 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Enduit et Bois / Couverture : Ardoises



Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste que la maçonnerie et un pan du toit.



Vue au Sud sur les Aiguilles d'Arves cachées par la végétation

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22



Description :

Altitude : 1134 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Agro-pastoralisme

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Bac acier

Façtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment d'une superficie importante, construit en maçonnerie et bardage bois. La grange est accessible au Nord depuis la route. Cette partie sert de stockage pour le bois, le foin et différents mobiliers d'habitation (lit, commode, table) assez anciens. Un champ de ronces empêche l'accès à la façade Est.

Vue au Sud sur la pointe d'Emy et le col de Sarasin



Description :

Altitude : 1134 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine de faible superficie (environ 10m²). L'habitat était à l'origine maçonné sur deux niveaux. Il reste aujourd'hui une poutre et certains murs, permettant de voir le positionnement des ouvertures.

Aiguilles d'Arves au Sud, derrière la végétation



Description :

Altitude : 1130 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste le soubassement en maçonnerie de pierres. La structure bois de la grange s'est affaissée dans la partie basse. Le bâtiment faisant à l'origine partie d'un hameau de 3 chalets. La végétation a aujourd'hui envahi l'habitat.

Aiguilles d'Arves au Sud, cachées par la végétation




Description :

Altitude : 1100 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon






Ruine forestière

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine avec possiblement un toit en bois et en ardoises, aux vues des restes à l'intérieur et autour du chalet. Il reste encore 3 murs de bonne hauteur, permettant de distinguer les différents espaces. Le bâti est entouré d'autres ruines et semble être le plus imposant, composé de trois parties intérieures.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-28




Description :

Altitude : 1100 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Ruine forestière

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Inconnu
Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine avec possiblement un toit en bois et en ardoises, aux vues des restes à l'intérieur et autour du chalet. Il reste encore 3 murs de bonne hauteur, permettant de distinguer les différents espaces. Le bâti est entouré d'autres ruines et semble être le plus imposant, composé de trois parties intérieures.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-28



Description :

Altitude : 1225 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Bois, Parpaings et Tôle / Couverture : Bac acier

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtitse apparemment en cours de rénovation, dont la structure à colonnes et jambes de force ainsi que la charpente d'origine est conservée. Des ruines en contrebas indiquent peut-être un ancien emplacement du bâtiment. Au niveau des murs, il ne reste que quelques planches de bois, une porte de grange et des tôles ondulées, fixées probablement en protection des intempéries. Le haut fenil est percé de trois ouvertures. Un imposant âtre de cheminée en parpaings et un mur adjacent sont en cours de construction (photo 4). Le chantier semble être en suspens et laissez à l'abandon.

Le Cret de la Baisse sur la gauche vers le Sud-Est, le Grand Chatelard en arrière-plan, en face, vers le Sud-Ouest

La Tour-en-Maurienne



Description :

Altitude : 1134 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui




Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois, Enduit et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment semble ancien. Des restes de murs contre la façade Nord laissent penser qu'il y avait initialement une annexe. La couverture est faite de disques de métal (peut-être des futs de tonneaux, récupérés dans l'une des usines de la vallée). Leur assemblage donne à la toiture une allure de toit dauphinois. Le bâtiment possède peu d'ouvertures : une fenêtre en façade Sud ainsi qu'une porte à l'Ouest. La largeur de cette dernière a été réduite (prolongation d'une partie du mur) pour rentrer dans des dimensions plus standards. Ce bâtiment a également fait office d'habitation puisqu'il comporte une évacuation de poêle.

Pas de panorama en raison de la végétation. Le chalet est orienté au Sud-Ouest, face à Notre Dame des abîmes sur le versant opposé.



Description :

Altitude : 1134 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Enduit et Bois / Couverture : Tôle

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Vaste bâtiment, comportant au rez-de-chaussée une partie étable (mangeoires visibles) et une partie habitation avec une porte plus étroite. L'espace habitable possède également une évacuation de poêle en façade Nord. La toiture de ce bâti est en demi-croupe en partie aval. Le mur arrière de la grange n'est plus présent.

Pas de panorama, il s'agit du second bâtiment en arrière plan

Montandré



0B3405

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 875 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit bâtiment en pierres sur deux niveaux, comprenant une partie pour les bêtes au rez-de-chaussée et une partie habitable à l'étage. Le bâtiment a une faible superficie (20 m²) et comporte peu d'ouvertures, notamment au rez-de-chaussée. C'est également le premier bâtiment en arrivant au hameau.



Mont Tissot en face

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30

Montandré



0B1426

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 872 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois, Pierre maçonnée, Parpaings et Tôle /
Couverture : Ardoises

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment anciennement rénové avec notamment la pose de parpaings, mais peu entretenu depuis. Une discussion avec un propriétaire du hameau nous apprend que tous les bâtiments appartiennent à des habitants de l'ancienne commune de Hermillon (aujourd'hui la Tour-en-Maurienne). Montandré est un hameau de chalets anciennement habité pendant la période d'estivette (automne / printemps).



Vers le Nord-Est et la Pointe du Télégraphe cachée par les nuages

La Tour-en-Maurienne



FID : 5101

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30



Description :

Altitude : 940 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Façtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ancienne école à l'architecture typique de la 3e République. Si ce n'est pas un chalet d'alpage, Monsieur le Maire, nous a expliqué qu'il s'agit d'une école saisonnière pour que les enfants d'Hermillon, montés au hameau d'estivette de Montandré, poursuivent leur scolarité. Le reste du hameau était bien, selon lui, habité saisonnièrement. L'école, en ruine, n'a plus de toit, mais son volume et ses murs demeurent. Les emplacements de ses larges fenêtres, portes voûtées en briques et en pierres, sont bien conservés.

L'école fait face à la ZI de Saint Jean et Villargondran dans la vallée



Description :

Altitude : 874 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



2





3

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment non rénové et laissé à l'abandon comme le suggère la végétation qui reprend ses droits. Le bâtiment possède peu d'ouvertures et dispose d'une cave en contrebas. Montandré est un hameau anciennement habité pendant la période d'estivette (automne / printemps). Après discussion avec le propriétaire d'un autre bâtiment du hameau, on apprend que tous les bâtis du hameau appartiennent à des habitants de l'ancienne commune de Hermillon.

Vue vers le Sud et le Casse Massion, masqué par les nuages



Description :

Altitude : 0 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Ardoises

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtisse en pierres, maçonnée avec un mortier à base de terre. Le bâtiment comprend au rez de chaussée une écurie sur la partie Ouest et Nord ainsi qu'un espace habitable côté Est. Un escalier en pierres passant au dessus de la porte d'entrée permet d'accéder à la grange à l'étage. Le bâtiment jouxte l'ancienne école et est entouré au Nord et à l'Ouest par d'anciennes constructions.

Ouverture sur Villargondran

Sommets : Casse massion et Mont l'évêque



Vue plein Sud sur la Pointe d'Emy et Casse Massion

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Stockage

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Parpaings et Enduit / Couverture : Bac acier

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en cours de rénovation avec des parpaings pour reconstruire les murs manquants. Présence de grandes ouvertures et de volets roulants en façade Sud. Côté Ouest, un petit jardin est clôturé avec une table de jardin dans le fond. Une ancienne porte d'étable est visible sur la photo 3.



Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Enduit, Crépi et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment rénové, mitoyen avec le chalet Fid 5108. Il possède de grandes ouvertures en façade principale avec un store pour abriter la terrasse. En façade Est, se trouve une grande porte, ainsi qu'un récupérateur d'eau de pluie (photos 3 et 4). La terrasse donne sur un jardin entretenu, tondu avec des arbustes plantés.

Vue plein Est sur la pointe du Télégraphe derrière les nuages



Vue plein Sud sur la Pointe d'Emy et Casse Massion

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Stockage

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Enduit et Parpaings /
 Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ce chalet est mitoyen avec le bâti Fid 5107. Une ouverture de porte a été rebouchée (photo 1) et des tôles protègent la façade arrière. Une large porte au rez-de-chaussée semble être l'ancien accès à l'écurie (photo 5). La partie haute est difficile d'accès, car l'herbe et le terrain sont peu entretenus. Une ruine est également accolée au bâti de ce côté.



Description :

Altitude : 879 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment légèrement rénové et de faible superficie, ce qui pose question sur sa vocation d'origine qui ne semble pas multifonctionnelle. Le bâtiment dispose néanmoins d'une cave. Ce bâti se situe dans le hameau de Montandré, qui était anciennement habité pendant la période d'estivette (automne / printemps).

Vue vers le Sud et le Casse Massion, légèrement masqué par les nuages



Description :

Altitude : 879 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Tôle et Bac acier

Façtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en maçonnerie de pierres sur deux niveaux. Il possède un balcon sans garde-corps en façade principale ainsi qu'un dépassement de toiture au-dessus d'une ancienne porte de cave ou d'écurie aujourd'hui bouchée. Le bâtiment se situe dans le hameau de Montandré qui était anciennement habité pendant la période d'estivette (automne / printemps).

Vers le Nord-Est et la Combe des Huitrières



Description :

Altitude : 880 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



2





Vers le Nord-Est et la Combe des Huitrières

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment laissé à l'abandon. On retrouve des débris de bois et de tôle à l'intérieur et aux abords de celui-ci. Une large porte au rez-de-chaussée semble indiquer la présence d'un ancien accès à l'écurie (photo 1). Le bâtiment comportait certainement une partie habitable, aujourd'hui difficilement identifiable. Le bâtiment se situe dans le hameau de Montandré qui était anciennement habité pendant la période d'estivette (automne / printemps).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30



Vue sur le Pelvroux

Description :

Altitude : 950 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Parpaings, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtisse en cours de rénovation. Toit en tôles à plusieurs pans, stock de bois de chauffe, de sable, de parpaings et d'outils de construction.

Montandré



0B1464

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 878 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste les murs en pierres, les ouvertures d'origine et les traces d'anciennes poutres, témoignant de l'existence d'un étage supérieur en bois. Une ouverture de deux mètres a été ajoutée au Sud. Le haut du mur est soutenu par un linteau en béton banché. Les murs sont maçonnés avec un mortier à base de terre. A l'étage, côté rue, un mur en parpaing a été dressé pour clore l'espace.



Derrière les nuages, le Casse Massion et le Mont l'évêque au Sud

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30

La Tour-en-Maurienne



FID : 5113



Description :

Altitude : 935 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle et Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ancien chalet d'alpage visiblement à l'abandon. Attenant à un chalet daté de 1764 et entretenu par son propriétaire. Accès à la grange couvert, stock de bois.

Aucune vue directe, légèrement sur Casse Massion vers le Sud



Description :

Altitude : 930 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence


Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové et bien entretenu. Il dispose d'une petite cour qui est clôturée par une barrière en bois. L'inscription 2008 sur la fontaine près de l'entrée en façade Nord (photo 3) indique peut-être une date de rénovation. Le bâtiment dispose d'une dépendance faisant office de toilettes sèches.



Vers l'Ouest et le Grand Châtelard



Description :

Altitude : 887 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui





Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Grande bâtisse située dans un hameau d'estivette. Le rez de chaussée est en pierres ainsi que les éléments porteurs de l'étage (angles et parties supportant le poids de la toiture). Le bâtiment possède de nombreuses ouvertures en façade Sud dont certaines sont destinées aux bêtes et d'autres aux hommes.

Bâtiment orienté vers le Sud en direction de la vallée des Arves.



Description :

Altitude : 938 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment mitoyen se situant à Montandré. Il s'agit d'un ancien chalet d'alpage au même titre que la quasi-totalité des autres bâtiments du hameau. Le bâtiment a conservé une grande authenticité à l'extérieur comme à l'intérieur. Le bâtiment date de la fin du XVIIIe siècle.

Vers l'Ouest avec, dans la partie centrale supérieure de l'image, le village de Jarrier surplombé par le Crêt de la Roche Noire ainsi que le Grand Châtelard légèrement plus à droite



Description :

Altitude : 901 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Ardoises
Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en partie effondré. Il reste le rez de chaussée en pierres maçonnées ainsi que les piliers d'angle de l'étage et la toiture. Les fermes de la toiture reposent sur les 4 angles en pierres. Le reste de l'étage était composé de bardage bois. Le bâtiment est relativement petit (25m²) de surface au sol et jouxte des corps de ferme beaucoup plus grands à l'Est et au Sud. Le bâtiment s'inscrit dans la pente ainsi le mur du rez de chaussée est entièrement enterré à l'arrière. Il a été renforcé par des parpaings.

Entre les arbres se trouve la vallée des Arves avec notamment la Toussuire au Sud.



Description :

Altitude : 940 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente faible



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveaux

Remarque : Bâti d'estivette en grande partie maçonnée. L'espace de la grange est très important (photo 4). Sur l'une des toiles se trouve l'inscription "BF 1914". Le bâti comportait un usage multifonctionnel, avec une écurie au rez-de-chaussée et un espace dédié à l'habitat (présence d'une cheminée). Un appentis et peut-être un grenier disparaissent dans la végétation. Le bâtiment est mitoyen avec une bâtisse datant de 1764.



Description :

Altitude : 897 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Enduit, Bardage bois, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Ardoises

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Enchevêtrement de plusieurs bâtiments. Au Nord les murs en ruines témoignent de la présence d'un ancien bâtiment adossé au corps de ferme. Les différents murs n'ont pas l'air d'être de la même époque mais l'ensemble des pièces communiquent. On retrouve ainsi des espaces pour les bêtes au rez de chaussée (présence d'abreuvoirs). Une partie habitable et une grange pour le stockage du foin.



Entre la végétation et derrière les nuages, le Mont l'Evêque.



Vue plein Sud sur le Casse Massion

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte




Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer une ancienne mixité fonctionnelle, bien que le bâtiment se trouve dans un ancien hameau d'estivette.



Pas de vue (forêt)

Description :

Altitude : 925 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine massive de plusieurs niveaux et volumes dont l'emprise totale reste peu appréhendable. Traces d'une ancienne rénovation en parpaings.

Montandré




0B0682 0B0683

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



2

5

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle et Bois

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâti dont la structure est instable. Les murs s'affaissent petit à petit sur les différentes façades. A l'arrière, des étais on été installés pour maintenir le mur. Le bâtiment semble comporter une écurie, un espace habitable ainsi qu'une ancienne grange. Il sert aujourd'hui de stockage notamment pour des ruches au niveau supérieur.

Vue Nord-Ouest



Vue plein Ouest sur le Col de Cressua

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Stockage

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Parpaings, Enduit et Crépi / Couverture : Bac acier

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation, installation de nouvelles huisseries (double vitrage) et création de grandes ouvertures. Des matériaux de construction (bois, parpaings, sable, mélange à béton) sont entreposés autour du bâti.



Pas de vue

Description :

Altitude : 925 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente faible




Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ruine de plusieurs volumes et plusieurs niveaux. Le bâti se trouve dans un hameau d'estivette.



Vue Sud-Ouest sur le Mont Charvin et la Pointe du Corbier

Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Enduit et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové en résidence, dont les travaux sont encore en cours. Le bardage bois a été remplacé, des ouvertures ont été créées dans l'ancienne grange et le bâti dispose aujourd'hui de panneaux solaires (photo 1). Sur le devant du chalet, une pergola en bois a été installée au niveau de la terrasse. Le dimensionnement des anciennes ouvertures semble indiquer un usage multifonctionnel d'origine (porte d'étable, porte d'habitation et grange).



Description :

Altitude : 890 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Enduit, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. Il possède une partie maçonnée sur deux niveaux ainsi qu'une annexe à l'arrière (photos 2, 3 et 5). Il est aujourd'hui difficile de savoir s'il s'agit d'un ancien chalet d'alpage bien qu'il soit situé dans un hameau d'estivette.



Vue plein Ouest sur la pointe du Corbières et le Grand truc



Vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves en arrière plan

Description :

Altitude : 1421 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est construit en pierres maçonnées mais a été recouvert de bac acier sur 3 des façades. La rénovation a entraîné des changements de destination au niveau des ouvertures de la façade principale. La porte située à droite sur la photo 1 semble notamment avoir été réduite pour correspondre aux dimensions standards. Ainsi il pourrait très bien s'agir d'une ancienne porte d'étable. Le bâti dispose d'un espace habitable avec un moyen de chauffage (conduit de cheminée) et pourrait très bien avoir accueilli une mixité fonctionnelle. Des restes d'ardoises ayant pu faire office de couverture se trouvent contre la façade Ouest du bâtiment (photo 3). Enfin, le bâtiment est encerclé par une clôture en bois qui l'isole du reste du hameau et le sépare du chemin carrossable.



Description :

Altitude : 1420 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment anciennement rénové, la grange a été transformée en espace habitable. Il est difficile de déterminer si le bâtiment fut autrefois un chalet d'alpage. Toutefois la porte en bois sur la photo 1 semble avoir remplacé une ancienne porte d'écurie. Il est donc possible que le bâti ait accueilli un usage multifonctionnel. Le bâtiment est à proximité immédiate avec deux dépendances en bois. La première se distingue par une couverture en tôle et un écriteau en métal (Promin'hèn). Le second est couvert par des tuiles. Entre les deux, il y a un abreuvoir en métal.

Vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves au milieu de la partie supérieure de l'image mais partiellement cachées par les nuages

Montbéranger




OD0145

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1420 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment ancien construit en maçonnerie et bardage bois. Il possède une annexe servant de stockage à bois sur l'arrière. Il est également accolé à une ruine ainsi qu'à des toilettes sèches en bois. Le bâtiment fait partie du hameau de Montbéranger dont le fonctionnement est très probablement agropastoral car il se trouve à proximité immédiate avec des alpages clôturés.

Vers le Nord-Est et la Cime de Lancheton.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30

Montbéranger




OD0140

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1420 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Rénové mais reste authentique, le bâtiment présente néanmoins des défauts d'entretien à l'image du carreau manquant dans la fenêtre de la façade principale (photo 1). En outre, le bâtiment se trouve à proximité d'une petite fontaine où l'eau coule en permanence. Il faut aussi rappeler qu'il est mitoyen avec le 283 (façade avant ; photo 1). Aussi, le hameau de Montbéranger est occupé par plusieurs ruines dont les matériaux ont pu servir de base à la construction / reconstruction / rénovation des autres bâtiments du hameau.




Vers l'Ouest et face au Grand Châtelard masqué par les nuages

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30

La Tour-en-Maurienne



FID : 282



Description :

Altitude : 1420 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Crépi, Pierre maçonnerie et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau





Remarque : Bâtiment rénové et mitoyen avec le bâti FID 282 (façade arrière ; photo 3)

Les traces d'ardoise autour du bâtiment laissent à penser que son ancienne couverture était faite de ce matériau. Il y a une gravure dans la pierre maçonnerie du porche d'entrée (FM LE 23 - 11 - 67). Aussi, le hameau de Montbéranger est occupé par plusieurs ruines dont les matériaux ont pu servir de base à la construction / reconstruction / rénovation des autres bâtiments du hameau.



Vers l'Ouest et face au Grand Châtelard masqué par les nuages

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-30



Description :

Altitude : 1416 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Agro-pastoralisme





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Structure en cours de délabrement. Le bâtiment dispose d'une étable et d'une grange. Il est difficile de déterminer s'il comprenait également un espace habitable.

Vue sur la Combe des Hurtières et ses sommets



2

5

Description :

Altitude : 1555 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Mixte

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet d'alpage remarquable, au toit rénové. La grange est en porte à faux sur l'arrière, offrant une protection aux éléments stockés contre la façade. Le bâtiment possède un chauffage à bois. Des outils et engins traditionnels (charrue et luge à bois...) sont entreposés aux abords du bâtiment.

Ouverture sur tous les sommets de l'Arvan et au Sud, en face du chalet, sur les sommets de la Combe des Hurtières.



Description :

Altitude : 1410 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit chalet d'habitation d'une seule pièce avec grenier. Architecture remarquable avec cave attenante et petite porte arrière voûtée. Bâtiment ouvert, à l'intérieur une seule pièce avec un grand âtre, un lit-placard ancien en bois, quelques étagères avec des bouteilles, une alcôve dans le mur avec des casseroles. Le tout semble à l'abandon, le sol est jonché de feuilles mortes.



Vue sur tous les sommets de la Combe des Hurtières et de l'Arvan



Description :

Altitude : 1413 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové visiblement en résidence secondaire. La nature des ouvertures laisse penser qu'il s'agit d'un ancien chalet d'alpage (mixité fonctionnelle). Le bâtiment possède en toiture un panneau solaire ainsi qu'un conduit de poêle. Une annexe en parpaings et couverture bac acier renferme probablement des sanitaires (photo 4).

Ouverture sur tous les sommets de l'Arvan, et au Sud, sur les sommets de la Combe des Hurtières.



Description :

Altitude : 1100 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Ardoises et Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet semi-effondré dont il reste encore une partie des murs intérieurs, une cheminée et un pan du toit. La forêt ainsi que la topographie rendent inaccessible le reste du bâti. Le toit est fait d'ardoises et la partie inférieure est en tôle. De vieilles planches sont entreposées à l'intérieur du bâti dans la partie droite du chalet.

Ruine forestière, vue plein sud ainsi que sur le Mont Falcon et le Mont Charvin derrière la cime des arbres



Description :

Altitude : 1844 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Hameau de ruines se trouvant dans un secteur difficile d'accès.







Vue Sud-Est, ruines présentent derrière la crête ensoleillée au premier plan

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-11

Prudent 0B0375 0B0377 0B0382 0B0383 0B0386

Envoyé en préfecture le 01/03/2026
Reçu en préfecture le 01/03/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1856 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Hameau de ruines se trouvant dans un secteur difficile d'accès.

2





Vue Sud-Est, ruines présentent derrière la crête ensoleillée au premier plan

La Tour-en-Maurienne



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-11

FID : 406, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948 et 949



4



3



2



5

Description :

Altitude : 1196 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Stockage

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en maçonnerie sur deux niveaux. Un escalier en bois permet d'accéder à l'étage au niveau de la façade principale. En façade Nord, d'anciennes ouvertures ont été refermées. Du matériel agricole se trouve à l'intérieur. Un bâtiment ou annexe, aujourd'hui en ruine était accolée au bâti (photo 4). Une pancarte en bois sur la façade principale indique : la lacourbaz (photo 5).

Vue plein Est avec sur la gauche le versant du Grand Bois et le ruisseau de l'Alpettaz. Sur la droite on retrouve la pointe d'Emy et la Roche Gourbe



Description :

Altitude : 1408 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : En façade principale, une porte assez large fait penser à une ancienne porte d'écurie. Son linteau comporte l'inscription "Le Rieu". Une autre porte de mêmes dimensions permet d'accéder à la grange en façade latérale (photo 5). Une sortie de poêle se trouve en façade Ouest (photo 3) indiquant la présence d'un espace habitable. Cette mixité fonctionnelle semble indiquer qu'il s'agit bien d'un chalet d'alpage.

*Vers le Sud et le vallée de la Maurienne.
En face, le Crêt du Fardelier se trouve dans les nuages.*

Saint-Jacques



0C0590

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1398 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Chapelle



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Enduit / Couverture : Tôle et Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chapelle (Saint-Jacques) située à l'entrée du hameau éponyme. Celle-ci est bien entretenue. Un bout de toiture en tôle a été remplacé par du bac acier (photo 3).

*Vers le Sud en surplomb de Saint-Jean de Maurienne
et face au Creux du Charmet*



La Tour-en-Maurienne



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22

FID : 168

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan



Description :

Altitude : 1417 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture :

Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâti construit en maçonnerie et bardage bois. Il semble abriter une écurie (large porte au rez-de-chaussée, photo 1), ainsi qu'un espace habitable (porte plus étroite et présence d'une cheminée), révélant ainsi un usage multifonctionnel. Ce chalet se situe également à côté d'une ruine dont les pierres sèches ont pu être utilisées pour construire, reconstruire ou rénover, un ou des bâtiments du hameau de Saint-Jacques dans lequel il se situe.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22



Description :

Altitude : 1409 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Bois, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment possédant deux larges portes en façade principale : l'une en partie maçonnée mène certainement à l'ancienne écurie, la seconde permet d'accéder à la grange (photo 1). Le bâtiment dispose d'une cheminée, traduisant l'existence d'un espace habitable. Le bâti semble donc bien avoir accueilli un usage multifonctionnel. La réserve de bois contre la façade principale semble indiquer un usage du chalet sans doute en résidence secondaire.

Vers le Nord-Est, le versant du Grand-Bois et du Sapey et sur lequel s'écoule le ruisseau de l'Alpettaz



Description :

Altitude : 1413 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Tôle / Couverture : Bac acier



Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové dans un hameau tondu et entretenu (arbres plantés, fleurs, banc). Sur une barrière, une inscription 2022 indique peut-être la date de sa rénovation. Le bâtiment dispose de panneaux solaires. Une pancarte indique également qu'il y a de l'eau potable à 50 mètres. La présence de stock de bois traduit un usage du bâti, peut-être en tant que résidence secondaire.



Vue Sud Est sur la Pointe du Télégraphe

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22



Description :

Altitude : 1400 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet entretenu servant certainement de résidence secondaire. Les dimensions et la disposition des ouvertures semblent correspondre à un usage multifonctionnel (accès à une ancienne écurie, grange et partie habitable). Des toilettes sèches se trouvent sur le côté droit à l'arrière du chalet.

Deux grands conifères masquent en partie la vue sur la façade avant, vers la Pointe d'Emy. A gauche, le torrent de l'Alpettaz et le versant du Grand Bois



Description :

Altitude : 1394 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Stockage



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Tôle



Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet construit en maçonnerie sur deux niveaux. Une large porte en façade principale (photo 1) indique l'entrée de l'ancienne écurie. L'étage semble contenir un espace habitable (+ conduit de cheminée en toiture). Le bâtiment avait bien un usage multifonctionnel. Sur l'arrière un appentis en bois avec un toit en tôle sert de stockage à bois (photo 5). Un deuxième appentis s'apparente à un cellier semi-enterré, recouvert de pierres.

Vue Sud Est avec la présence sur la gauche du versant du Grand Bois et le ruisseau de l'Alpettaz. Sur la droite on retrouve la pointe de l'Emy et la pointe d'orient

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22

La Tour-en-Maurienne



Description :

Altitude : 1413 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ruine intéressante dont il reste de nombreux indices de son ampleur d'origine : grange, fenêtres, portes en bois auxquelles sont encore accrochés des vêtements. Plusieurs volumes et au moins deux niveaux laissent présumer l'existence d'un grenier ou d'une grange avec une porte voûtée. Des restes de tôles se trouvent à l'intérieur du bâti, provenant sûrement de l'ancienne couverture.

Vue sur les Sommets de Maurienne (pointe de l'Orient) et de l'Arvan. Sommet de la Combe des Hurtières, à gauche le ruisseau de l'Alpettaz et le versant du Grand Bois



Description :

Altitude : 1423 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové faisant office de résidence secondaire. Il dispose de deux dépendances dont un abri en bois pour toilettes sèches et un autre abri en pierres maçonnées et en tôle (photo 5) pouvant faire office de cave. Du stockage de bois de chauffage est effectué sur le devant du bâti. Une large porte amenant au fenil est située à l'arrière. Du matériel d'entretien des champs est accroché au-dessus de la porte d'entrée : une luge à foin, une faux et une vieille charrue à bras.

Vers le Nord-Est et le versant du Grand Bois et du Sapey sur lequel s'écoule le ruisseau de l'Alpettaz



Description :

Altitude : 1413 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Crépi, Enduit et Parpaings / Couverture : Bac acier
Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové visiblement en résidence secondaire. Il semble raccordé à l'électricité. Des WC sec se trouvent à proximité, à l'amont du chalet. Un volume d'une ancienne cheminée aujourd'hui comblée est présent sur le toit à côté d'une cheminée récente. À l'arrière, on peut retrouver une terrasse en pierres sèches. Une annexe, cave ou cellier avec toit en tôle (impossible de déterminer à quel chalet il appartient) est situé sur la gauche du chalet. L'inscription "1709" sur la façade principale peut indiquer la date de construction du chalet.

Ouverture depuis le versant le Grand Bois à proximité du cours d'eau l'Alpettaz, vers la Pointe de l'Orient et la Pointe d'Emy



Description :

Altitude : 1400 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Stockage

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier




Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové il y a plusieurs années servant actuellement de stockage pour du matériel de chantier/réparation et de jardinage. Chalet comportant deux étages avec deux accès un sur la façade avant et un au niveau de la façade arrière. Sur la façade Est, il y a un espace entre le mur et le toit permettant d'observer l'intérieur et l'usage qui en est fait. Il y a des inscriptions sur une échelle menant à la partie haute : 1966 D-R. Une ancienne porte d'étable (photo 1) ainsi que la présence d'une cheminée semblent indiquer une mixité fonctionnelle.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-22



Vue Nord Est et sur le Versant du Grand Bois et de la pointe de la Pallaz




Description :

Altitude : 1416 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Ruines





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruines autour desquelles se trouve un abri en pierres maçonnées (photo 5) qui peut faire office de cave. Des planches de bois sont accumulées au sein des ruines pouvant provenir d'une partie de l'ancienne structure (photo 3).

Vers l'Est et la Cime de Lancheton



Description :

Altitude : 1132 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit certainement d'un ancien chalet d'alpage. La façade principale (photo 1) comporte une entrée pour l'espace habitable (porte étroite, fenêtre et cheminée), une porte d'étable au centre ainsi qu'un accès à la grange. Le bâti ne semble plus utilisé. À l'intérieur, du bois et du foin sont stockés. Des ardoises sont entreposées contre la façade Est (photo 5) et témoignent peut-être de la nature de l'ancienne couverture. Le pan Nord du toit est fait d'une couverture différente. Un fragment d'ardoise au-dessus de la porte d'entrée principale indique (Jean FA) et un autre sur une pierre à côté (E / Z / G / C 2023).



Vers l'Ouest, le Crêt du Fardelier et le Pas de l'Ours dans les nuages



Description :

Altitude : 1400 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture :

Tôle



Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové en résidence. L'ancienne porte de grange est encore visible (photo 5). La porte d'entrée dispose d'une rampe PMR (confirmé par le propriétaire). Un appentis contre la façade arrière semble abriter des toilettes sèches. Les abords sont entretenus et jardinés.



Vers l'Ouest et le Grand Chatelard

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 1430 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois, Pierre maçonnée, Enduit / Couverture :

Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en pierres maçonnées avec une porte sur la façade Nord. Une terrasse en bois a été construite en façade Sud-Est. Une cheminée est pratiquée dans le toit. Le bâtiment possède peu d'ouvertures et de dimensions relativement restreintes.

Le Cret de la Baisse sur la gauche vers le Sud-Est, le Grand Chatelard en arrière-plan vers le Sud-Ouest.



Description :

Altitude : 1425 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle




Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové, possédant un petit panneau solaire sur le toit. Deux petites ouvertures ont été pratiquées dans le mur pignon amont (photo 3), et une dans le mur pignon aval (photo 1). Le bâti se trouve au sein d'un parc de pâture (présence de nombreuses empreintes de bétail autour de la maison et des jardins clôturés). Les abords sont entretenus et jardinés.



Le Cret de la Baisse sur la droite de la photo vers le Sud-Est, le Coin du Châtel vers le Nord-Est, sur la gauche

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 1445 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Inconnu




Face au Cret de la Baisse

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Enduit / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit probablement d'un ancien grenier servant en partie de stockage. Il est bâti sur deux niveaux et possède peu d'ouvertures. Une réserve de bois se trouve en contrebas (photo 3). Elle est recouverte de tôles pour les intempéries.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01



Description :

Altitude : 1430 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine difficile à identifier, envahie par la végétation, bénéficiant anciennement d'une superficie plus vaste selon le cadastre. Les matériaux ont dû être réemployés ailleurs.

Pas de panorama, ruine accolée au grenier (FID 400). La photo 2 montre d'autres ruines en amont direct de ce grenier



4



3



5



2

Description :

Altitude : 1430 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier
Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveaux

Remarque : Bâtiment rénové, situé en partie aval sur un terrassement avec un mur de soutènement en pierres (photo 5). Sa structure à colonnes et jambes de force respecte l'architecture locale. Une partie maçonnée est surmontée d'un bardage bois sombre dans lequel des ouvertures vitrées ont été installées (notamment deux sur la partie haute du mur pignon, en façade aval, au Sud-Est). Le bâtiment dispose d'une évacuation de poêle.

Le Cret de la Baisse sur la gauche vers le Sud-Est, le Grand Chatelard en arrière-plan vers le Sud-Ouest



Description :

Altitude : 1500 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové et habité. L'aspect d'origine a été conservé par les propriétaires qui ont entretenu le chalet de leur famille. Le façage est en croupe sur la façade aval. Les abords sont clôturés, entretenus et jardinés.

Vers l'Ouest et le Grand Châtelard



Description :

Altitude : 1154 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Aiguilles d'Arves derrière la végétation au Sud

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Habitat entretenu et rénové. La maçonnerie en pierres occupe les deux premiers niveaux. Le dernier étage est en bardage de bois et renferme la grange. Au rez-de-chaussée, l'ancienne étable sert aujourd'hui de stockage à bois. L'étage peut quant à lui être habité. Il est accessible depuis un escalier donnant sur le balcon. La toiture du bâti est en demi-croupe à l'avant de celui-ci.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-28



Description :

Altitude : 1200 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Enduit, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment maçonné et enduit sur deux niveaux. Il semble avoir été rénové en résidence. Une porte en façade principale permet d'accéder au rez-de-chaussée. L'accès à l'étage supérieur se fait via un balcon au niveau de la façade Nord-Est. Un escalier maçonné mène également à l'arrière du bâti.

Vue plein Est sur la Pointe du Vallon et la Cime de Lancheton



Description :

Altitude : 1200 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Mixte





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Parpaings / Couverture : Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové servant à la fois de résidence sur la partie inférieure et d'espace de stockage sur la partie haute. A l'arrière une ancienne porte de grange permet d'accéder au stockage. Une terrasse en béton et en pierres constitue une avancée au niveau de l'entrée. Sous cet espace se trouve l'accès à une cave (photo 1). Un point d'eau central dans le hameau se trouve juste à côté du bâti. Le chalet est également adjacent à une ruine en contrebas de celui-ci.

Vue plein Est sur la pointe du Vallon et la Cime de Lancheton



Description :

Altitude : 1142 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment haut et étroit en grande partie maçonné en pierres et entouré de ruines. Il possède peu d'ouvertures. Une porte de fenil est située à l'arrière du bâti sur la partie haute de celui-ci. Une ancienne porte en façade arrière a été rebouchée (photo 1). Le bâtiment semble abriter un espace habitable à l'étage et une écurie au rez-de-chaussée mais sans certitude.



Vue sur les Aiguilles d'Arves derrière la végétation



Description :

Altitude : 1210 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Stockage





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet servant de stockage pour de l'ancien matériel agricole. Les fenêtres latérales gauches sont endommagées (carreaux cassés, ferrailles tordues). Sur le mur Sud, une vieille porte en bois est peinte en jaune et bleu. A sa gauche l'inscription 1946 indique certainement la date de construction du chalet. Au-dessus du bâti se trouve un petit cabanon (servant peut-être de toilettes).

Vue plein Est sur le Crêt du Carollier, la Pointe du Challon et la Cime de Lancheton



Description :

Altitude : 1160 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Oratoire





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Crépi et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Oratoire du hameau, encore utilisé. A l'intérieur se trouvent des fleurs séchées et des éléments religieux qui semblent relativement récents. Des inscriptions en chiffres et lettres romaines indiquent : XXI AVRIL MD CCCL XIX CATHD FG JB

Vue Nord-Est sur la pointe du Vallon



Description :

Altitude : 1152 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation (travaux d'isolation à l'étage). Bâtiment très proche d'autres constructions, dont des ruines au Nord et à l'Est. Le rez-de-chaussée est en maçonnerie de pierres sur le rez-de-chaussée, l'étage est en bardage bois. L'édifice présente une cheminée et possède une fontaine au Sud, sûrement utilisé par tout le hameau et centrale à celui-ci.

Pointe du Jallon à l'Est du chalet

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-05-28

La Tour-en-Maurienne