

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE

Berschen
LE VAILL



Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan



Inventaire des chalets d'alpage

SAINT-JEAN-D'ARVES

MAI – JUILLET 2024

INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIÉ (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage, d'alpage (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.

GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :

LIEU-DIT : selon l'emplacement du
bâti sur la carte IGN TOP 25

CADASTRE: section et n° de parcelle

ÉTAT ACTUEL DU BÂTI

	Bon état
	Delc'out mais dégradé
	Effondré mais volume appréhendable
	Ruine et volume non appréhendable

TYPE D'HABITAT

	Bâti groupe / hameau
	Bâti dispersé / autres chalets dans le champ de vision
	Bâti isolé

CARTE DE

LOCALISATION : à
l'échelle 1 : 6000 sur fond
IGN TOP 25

1

5 PHOTOGRAPHIES : dont les 4 façades du bâti
(photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui
rend compte du panorama, des sommets alentours...)

5

2

4



3

DESCRIPTION : technique, topographique et architecturale

LÉGENDE DE LA PHOTO 2

COMMUNE

FID : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie
(pour consultation de la base de données)



Description :

Altitude : 1945 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont seules quelques pierres et tôles émergent de la végétation. Deux pièces métalliques côté Sud (photo 4) surmontent la dépression topographique créée par la ruine.



Vers le Sud Est avec le Mont Falcon à gauche et les Aiguilles d'Arves en arrière-plan




Les Aigues 0E0063 0E0070 0E0076 0E0077

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1782 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ruines rendues inaccessibles par l'absence de sentier, la pente, l'état du sol et la végétation.



Face au Sud-Est avec Pravel dominé par la Cime des Torches

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Jean-d'Arves

FID : 46, 629, 632 et 1688



Les Aiguilles d'En Bas




0D0861

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE




Description :

Altitude : 2210 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment effondré dont il reste au sol des morceaux de bois et de tôles. Le bâtiment se trouve à proximité d'une autre ruine (Fid 182) et d'un bâti (Fid 183).

Vue vers le Sud Est avec les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-08

Saint-Jean-d'Arves



FID : 122

Les Aiguilles d'en bas



0D0791

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2176 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine dont il reste peu de pierres. Il est difficile de distinguer l'emprise exacte et l'agencement des différents espaces.



2



Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Les Aiguilles d'en bas



0D0742

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2100 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, plus aucune trace de l'ancien bâti.



Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Saint-Jean-d'Arves

FID : 1672

Les Aiguilles d'En Bas



0D0861

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2209 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



2



Vue vers le Sud Est avec les Aiguilles d'Arves

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine, construit à l'origine en bardage bois dont une portion de façade subsiste. Quelques morceaux de tôles et de bois sont présents au sol. La ruine est envahie d'orties et se trouve à côté d'une autre ruine dans le même état (Fid: 122) et d'un chalet (Fid 183).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-08

Saint-Jean-d'Arves



FID : 182

Les Aiguilles d'En Bas



0D0861

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



1



4



3

Description :

Altitude : 2206 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



5

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment comportant un espace fermé à l'avant avec quelques ouvertures ainsi qu'un conduit de poêle et des panneaux solaires. La partie arrière sert de stockage à bois et n'est pas close sur les façades latérales. La structure à l'origine en bois est soutenue par des étais. Les fondations en béton comportent la date 2012. La toiture a été renouvelée en bac acier et la grange est accessible par l'arrière à l'aide d'une échelle. Un ruisseau passe à proximité.



2

Vue vers le Sud Est avec les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-08

Saint-Jean-d'Arves



FID : 183

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Les Aiguilles d'en bas



0D0789

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2176 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, où quelques pierres subsistent.





Vue plein Sud sur les Aiguilles D'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Saint-Jean-d'Arves

FID : 644



Description :

Altitude : 1711 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme






Matériaux utilisés : Murs : Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment ancien en bois. L'extrémité d'une panne sablière côté façade principale, indique la date 1840, difficilement lisible. Les murs amont du chalet sont renforcés avec des tôles. Une évacuation de poêle à bois sur la façade principale, près d'une des seules fenêtres du bâtiment, semble confirmer l'usage mixte du chalet. Présence d'un fenil ou grenier à l'étage avec une trappe au dessus de la porte de la façade principale

Chalet sur le versant sud du Mont Charvin. Vue sur la vallée de Saint Jean d'Arves, la Crête de Chenallin et le Cret d'Ornon, la Pointe de Roche Noire et les Perrons en arrière-plan, avec la route du Col de la Croix de Fer. A l'Est, les sommets de l'Arvan



1



4



3



5



2

Vue plein Ouest sur la Lauze

Description :

Altitude : 1932 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte





Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet construit entièrement en bois. Il possède peu d'ouvertures et de faibles dimensions. Les fenêtres possèdent des volets en bois. Une porte de grange est située à l'arrière pour accéder au fenil. Le chalet dispose des panneaux solaires au niveau de l'entrée et du toit. Une sortie de chauffage se trouve en façade principale, semblant confirmer la mixité fonctionnelle. Un petit point d'eau est présent à proximité du chalet.



Description :

Altitude : 2180 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine dont l'accès est rendu impossible par le non-entretien du sentier, la végétation et la topographie.



Vers le Sud et le col des Prés Nouveaux avec la Cime des Torches en arrière-plan



Description :

Altitude : 1515 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Le bâtiment est une construction récente édifée au cœur d'une ruine d'un bâtiment plus vaste, probablement un ancien chalet d'alpage. Accès à l'eau par une source (fontaine) et électricité produite à l'aide de panneaux solaires. La construction en bois épouse le volume des murs maçonnés d'origine, qui forment ses fondations et une arrière-cour protégée. Un ancien volume (étable ?) sert de stockage de bois de chauffe. Ouvertures récentes, terrasse bois. Toilettes sèches d'extérieur.

Vallée de l'Arvanette au Sud. A l'Est, Pointe d'Emy derrière la Crête de Chenallin. Au Nord, Mont Charvin



1



4



3

Description :

Altitude : 1612 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



5





2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : : Bâtiment construit en bardage bois dont les façades ont été renforcées avec des tôles. Le bâti semble avoir accueilli un usage multifonctionnel puisqu'il comporte une porte d'ancienne étable à l'Est, un fenil accessible par l'arrière et un espace habitable (présence d'un conduit de poêle). Le fenil a été percé d'une petite fenêtre sur la façade aval, à côté de l'évacuation du poêle. Les pannes sablières sont soutenues à l'aval par des étais. Le bâtiment dispose de panneaux solaires, d'une fontaine et de toilettes sèches plus en amont.

Vue en partie masquée par des érables sur le Mont Charvin au Nord. À l'Est, la vallée de l'Arvanette et la Crête de Chenallin, la Pointe d'Emy.



2



5

Description :

Altitude : 1559 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : abandon

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : : Bâtiment en construction. Des débris de parpaings et de pierres de construction jonchent au sol. Les murs sont reconstruits en parpaings et recouverts d'un parement en pierre.

Roche du Bonhomme à l'Est



Description :

Altitude : 1520 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet effondré dont il reste du foin et un ancien stock de bois à l'intérieur. Des débris du chalet sont présents tout autour, principalement au niveau de la façade avant.

Vue plein sud sur la Roche Courbe



Description :

Altitude : 1549 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence





Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est en cours de rénovation. Les murs ont été remontés en parpaings avec un parement en pierre. On peut encore distinguer l'entrée de l'ancienne étable (photo 5) et celle de la grange (photo 3). Un petit grenier (à gauche sur la photo 1) a été transformé en une petite habitation le temps des travaux. Il y a aussi des pâturages autour du bâtiment ainsi qu'un stock de bois.

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture :

Tôle

Vue sur le Mont Charvin au Nord



Description :

Altitude : 1520 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle et Ardoises

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine envahie par la végétation dont un seul mur subsiste et s'élève d'environ 3m. Derrière ce mur, un autre volume en ruine, probablement un ancien appentis. La couverture et la charpente gisent dans la ruine.

Vue masquée sur le Mont Charvin au Nord. Ruine forestière.



2

5

Description :

Altitude : 1520 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet très dégradé. Il possède une large porte d'étable (photo 1) ainsi qu'un accès au fenil en façade arrière (photo 3). Les façades pignons de la grange sont réalisées en treillage (bois tressé).

Bâti en forêt, orientation vers l'Est



1



3

Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Inconnus

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine envahie par la végétation dont un vague emplacement subsiste. Les matériaux ont disparu, ils ont dû être réutilisés ailleurs.





4



2

Pas de vue, on entrevoit la Crête de Chenallin plein Est



1



4



3



Description :

Altitude : 1612 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Réutilisation



2





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine de tufs et autres pierres dont l'emplacement sert de terrasse avec une fontaine et une table de pic-nic, annexe du chalet FID : 135
Les matériaux ont probablement été réutilisés ailleurs.

*Vue sur la vallée de l'Arvan' la Pointe d'Emy au Nord-
Est, le Mont Charvin ai Nord, Crête de Chenallin
plein Est*



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet très dégradé, à l'état d'abandon. Il possède une large porte d'étable ainsi qu'un accès à la grange en façade arrière. Présence d'une cave sur le côté droit du chalet et d'un appentis au-dessus.

Chalet forestier orientation vers le Sud Est



Description :

Altitude : 1610 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine. Il reste quelques matériaux (pierres, tôles) et un vague emplacement dans lequel se trouve du bois mort.



Vue plein Est en direction de la Pointe des Chaudannes



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont les traces au sol donnent une idée de l'emprise de l'ancien bâti et de la couverture (en tôle). Des toilettes sèches y ont été implantées.

Vue sur les chalets aval et le Mont Charvin au Nord



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet à l'abandon et dégradé. Le bâti possède une grange ainsi qu'une évacuation de chauffage en façade principale (photo 1), suggérant une mixité fonctionnelle. Présence d'un petit appentis sur le côté droit du chalet fermé par une porte.

Chalet en forêt orienté plein Sud



1



4



3



Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



5



2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet effondré. Des restes de foin se trouvent encore à l'intérieur de la grange. Le bâti présente quelques ouvertures latérales. Il est difficile d'observer les façades latérales et de distinguer les différents espaces étant donné la hauteur de la végétation alentour. Seule l'herbe devant la façade principale a été tondue.

Vue Sud-Ouest sur la montagne de la Lauze.

Les Buffettes



OG0590

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle et Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet effondré. Il reste une partie des murs et du toit. Distinction de certaines ouvertures, dont celle de la grange en façade arrière.



2




Vue Nord-Est sur le Mont Charvin et la Cime de Caron

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13

Saint-Jean-d'Arves



FID : 3



Description :

Altitude : 1611 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment abandonné ; en forêt mais qui a pu faire office de chalet d'alpage avant le reboisement de la RTM.



Vers l'Ouest à la Pointe du Châtel.



Description :

Altitude : 1627 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau



Remarque : Ancien chalet d'alpage visiblement laissé à l'abandon. Le bâtiment dispose d'une porte de grange sur sa façade Sud (photo 3) et d'une large porte d'étable (photo 1). Une petite annexe directement accolée au bâti.



2



Vers l'Ouest et le Crêt d'Ornon



Description :

Altitude : 2050 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'un ancien chalet d'alpage dont l'accès est rendu inaccessible par le non-entretien du sentier, la végétation et la topographie.



Vers le Sud et le col des Prés Nouveaux avec la Cime des Torches en arrière-plan



Description :

Altitude : 1649 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Crépi et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en pierres maçonnées sur deux étages et enduit par endroits. Plusieurs extensions sont venues agrandir le volume d'origine au Sud et à l'Ouest. Les façades pignons de la grange sont en branches de bois entrelacées. Le toit est en tôle du côté Est et en bac acier du côté Ouest. Il semble y avoir eu un incendie dans une petite pièce dégradée au Sud.

Vue au Sud sur la pointe du Châtel




Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Mixte






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové en résidence secondaire. Il possède une antenne satellite ainsi qu'une évacuation de chaudière. Une ouverture, sur la façade Nord-Est, a été condamnée par des planches de bois (photo 5) et la porte de l'ancien fenil est encore visible à l'arrière (photo 4). Le bâti dispose d'une dépendance en bois avec un toit en tôle qui sert à stocker du bois de construction (planches). À l'arrière du bâtiment se trouve aussi un enclos avec des barrières en bois.

Vers le Sud-Est et la Pointe du Châtel qui se trouve entre le bâtiment principal à gauche et sa dépendance à droite

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-19



Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois, Bardage bois et Parpaings / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Probablement un ancien grenier à deux ou trois niveaux. L'accès au niveau supérieur se fait par un perron en bois récent reposant sur la maçonnerie d'origine (les pierres semblent locales, en partie des tufs et autres pierres veinées de quartz) et sur une maçonnerie renouée en parpaings. Deux portes en bois permettent l'accès à chacun des deux niveaux intérieurs, avec des ferronneries artisanales sur la porte supérieure. Stock de bois sur deux des façades. Au niveau inférieur maçonné, deux petites fenêtres.

Montzard au Sud-Est, derrière la Combe Benoît et l'altisurface (fac à la façade aval, photo 4). Derrière la façade arrière, on aperçoit le Mont Charvin au Nord



Description :

Altitude : 1650 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont subsistent quelques pierres entassées comme un reste de mur.



Vue plein Nord



Description :

Altitude : 2282 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Probablement situé sur l'emplacement d'une ruine, il ne s'agit plus que d'un toit de tôle et de bois à proximité du chalet dont le FID est 38.



Vers le Sud-Est et les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1885 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine rendue inaccessible par l'absence de sentier, la pente, l'état du sol et la végétation.



Vers le Sud et le col des Prés Nouveaux avec la Cime des Torches en arrière-plan



Description :

Altitude : 2280 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme




Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet comportant au moins un espace habitable (présence d'un conduit de poêle) et une grange dont l'accès se fait par l'arrière. Il dispose d'un panneau solaire et se trouve à proximité d'un parc à vaches.

Vers le Sud-Est et les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1774 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine qui est rendue inaccessible par l'absence de chemin d'accès ainsi qu'une végétation trop dense, une topographie accidentée voire dangereuse et la nécessité de franchir un torrent en crue.



Pas de panorama direct, mais en direction de la Cime des Torches



1



4



3



5



2

Description :

Altitude : 1910 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Crépi / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. L'ancien accès à la grange est encore visible (photo 5). Les autres ouvertures sont beaucoup plus récentes. Le bâtiment se trouve juste à côté du bâti Fid 190 de plus petite taille.

Vue plein Sud sur le petit Agnelin



Description :

Altitude : 1905 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Crépi et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit bâtiment construit en pierres maçonnées et recouvert de crépi. Le bâti se situe à un mètre d'un plus grand chalet (Fid 53). Il possède une entrée et une fenêtre en façade Nord ainsi qu'un accès au fenil en partie arrière. Présence d'un ancien conduit de cheminée en façade avant (photo 1) et d'un ruisseau à proximité.

Vue au Nord sur le Mont Charvin



Description :

Altitude : 1859 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu




Façage : Inconnu

Remarque : Ruine isolée et non accessible. Elle se situe dans une combe instable et pentue.



Vue sur la Montagne de la Lauze et le Coin.

Le chalet est situé dans la combe en face de nous.



Description :

Altitude : 1854 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine rendue inaccessible par l'absence de sentier, la pente, l'état du sol et la végétation.



Fait face au Sud-Est avec Pravel dominé par la Cime des Torches et vers le Sud et le col des Prés Nouveaux



Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE





Description :

Altitude : 1957 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont les murs restants ne dépassent pas 50cm de hauteur. Le bâtiment est à proximité immédiate d'un autre bâti de même envergure et dans le même état. Sur le côté Nord subsistent les restes d'un vieux poêle.

Vue vers l'ouest avec de gauche à droite la Cime du Grand Sauvage, le Dôme de la Cochette et la Pointe de l'Aiguille Rousse.



Description :

Altitude : 1957 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont subsiste la base des murs du volume principal ainsi que celle d'un appentis.

A l'Ouest, le Col et le Cret d'Ornon, la Pointe de la Roche Noire, le Mont Charvin au Nord et Pointe du Châtel à l'Est



Vers le Sud-Est et la Pointe du Châtel

Description :

Altitude : 1885 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveaux

Remarque : Bâtiment rénové en résidence avec une porte-fenêtre et une baie vitrée sur la façade principale, exposée à l'Est (photo 1). Une petite terrasse avec des dalles a été créée sur le pas de l'entrée également. L'ancien grenier est accessible à l'arrière (photo 5). Le bâtiment se trouve à proximité d'un autre chalet (FID : 189) et les deux fonctionnaient probablement ensemble.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-19



1



4



3



Description :

Altitude : 0 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau




Remarque : Ancien chalet d'alpage. Le bâtiment n'a pas été rénové. On distingue encore l'espace de l'étable et la partie habitable. La grange est accessible par l'arrière du chalet (photo 4). En façade Sud le bas du bardage est recouvert de tôle pour le protéger. Un tuyau d'eau se trouve à proximité.

2



5

Vue sur le Mont Charvin et le Montzard À l'Est.




Description :

Altitude : 1884 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme




Matériaux utilisés : Murs : Bois, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Étable avec grenier ou fenil au niveau supérieur. Deux portes d'étable, un petit appentis de stockage de bois et tôles. Le chalet adjacent (Fid 52) a été rénové et sert de résidence. D'anciennes lauzes d'ardoise sont disposées contre les façades (peut-être ancienne couverture). Un amas de pierres sèches en partie élevé en muret est à proximité.

En face de la façade principale, les Dentelles surmontées par la Pointe du Châtel dont le sommet est masqué. Au Nord, le Mont Charvin



Description :

Altitude : 2150 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment effondré dont il reste une partie des murs et la toiture. Les murs sont en pierres sèches (principalement du tuf). Le rez de chaussée en maçonnerie semble ne compter qu'une seule pièce. Elle était surplombé d'une grange.



Vue vers le Sud en direction du col de Tirequeue.



Description :

Altitude : 1395 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové avec une baie vitrée sur la partie latérale du chalet. Le bâtiment possède des panneaux solaires et un tuyau permet de capter l'eau d'une source plus en amont. Une sortie de chauffage par poêle se trouve sur le toit. A l'arrière une large porte donne accès au fenil et un ancien treillage est stocké sous la sous pente du toit (photo 4). Un appentis accolé au bâti permet de stocker du mobilier d'intérieur (table, chaise, meuble).



Vue plein Est sur le Montzard



Description :

Altitude : 1350 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en pierres et recouvert de chaux. La façade arrière possède une grande ouverture et une porte de fenil à l'étage. Une large porte en façade Sud semble être un ancien accès à l'écurie. Elle a été renforcée avec une poutre IPN. Quelques travaux ont été réalisés pour pouvoir habiter le chalet en résidence secondaire. Un abri a été ajouté à l'Ouest pour une caravane et une voiture. Un cabanon abritant une douche d'appoint et des toilettes sèches est en cours de construction.

Vue du chalet depuis le chemin, en direction de la Pointe du Châtel à l'Ouest.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-17



Description :

Altitude : 1405 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Vaste bâtiment dont on distingue aisément une partie habitable et une étable (dans laquelle les éléments remarquables - mangeoires, etc - sont présents sur la terre battue (photo 5). Le bâtiment comporte plusieurs étages accessibles par des balcons très vétustes. Un appentis à deux étages s'ouvre, au premier niveau, sur une cave. La façade Sud (photo 1) comporte plusieurs ouvertures dont les vitres ou portes ont parfois disparu. Une simple ouverture est pratiquée dans le bois du fenil, en haut du mur pignon aval. Le fenil dépasse du mur maçonné, en retrait. Des ruches sont installées aux abords directs. Le chalet sert peut-être encore dans le cadre de l'activité de l'apiculture. Une cheminée est pratiquée dans le toit. Aucun raccord à l'eau ni à l'électricité n'est visible.

Pas de panorama, photo prise vers l'Est et le versant de la Crête du Chenallin.



Description :

Altitude : 2060 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Agro-pastoralisme

Matériaux utilisés : Murs : Bois et Tôle / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en bardage bois dont le bas des façades est aujourd'hui protégé par des tôles ou autres matériaux. Le bâtiment possède peu d'ouvertures. Du matériel pour l'élevage de brebis (sel, seaux, filets) est entreposé autour du chalet.

Vue plein Nord sur la pointe de l'Aiguille Rousse et la Cime du Sambuis



Description :

Altitude : 2060 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Crépi et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet totalement rénové, dont il ne reste plus de traces de l'ancien bâti d'alpage. Quelques matériaux de construction sont encore présents autour du chalet. Une pancarte indique "Chalet du Mottey". Le bâti se trouve à proximité du chalet Fid 49.

Vue plein Sud sur la tête du Vallon et la Montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 1912 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Autre / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment inaccessible. Le sentier n'existe plus et a été remplacé par une végétation dense.



Vue depuis le hameau du Vallon, vers Chanin et le Plan de la Gouille à droite. Le bâtiment se trouve supposément dans la forêt au centre.



Description :

Altitude : 2050 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine dont il ne reste que quelques pierres.



Vue plein Nord sur le Mont Charvin



1



4



3



5



2

Description :

Altitude : 1783 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui




Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est un ancien chalet d'alpage, aujourd'hui laissé à l'abandon. La façade Sud dispose d'une porte de grange en bois (photo 3). Les autres ouvertures sont peu visibles.

Vers le Sud-Est avec la Pointe du Châtel à gauche et les hauteurs du Plan Rieu sur le centre et la droite de l'image



1



4



3

Description :

Altitude : 2200 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Restaurant d'altitude



5

2



Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet refuge du Perron "Louis de Coppon", rénové en 2016. Le chalet date de 1946 et a été reconstruit après avoir brûlé pendant la guerre. Le chalet existant succède à trois anciens bâtiments. Le bâti a été adapté à l'usage d'accueil et d'hébergement : ouvertures vitrées plus larges dont une dans le mur pignon aval, deux petites dans le mur pignon amont (mur qui comporte encore une porte de fenil menant à la partie grenier et stockage. Le bâti dispose de panneaux solaires, deux évacuations de cheminée et de chauffe-eau.

Les Aiguilles d'Arves au Sud-Est

Saint-Jean-d'Arves

Le Perron d'en haut



OD0752

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2077 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, situé en contrebas d'une forte pente sans accès et le long du cours d'eau.



Vue plein Ouest sur la Lauze

Prises de vues et relevés de terrain effectués le 2024-07-09

Saint-Jean-d'Arves



FID : 642

Le Petit Coin



0A0030

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



1



4



3

Description :

Altitude : 1927 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



5



2

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Parpaings et Tôle / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en bardage bois. La partie inférieure des façades a été renforcée et protégée avec des morceaux de tôle, de bac acier, de nouvelles planches de bois et du béton. De petites ouvertures ont été créées au rez de chaussée. La porte de la grange est encore visible à l'arrière du bâtiment. L'une des pannes sablières porte l'inscription "1871".



Prise de vue vers le Sud Est avec le Mont Charvin et les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13

Saint-Jean-d'Arves



FID : 223



Description :

Altitude : 1750 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveaux

Remarque : Bâtiment dégradé, toutefois le volume d'origine est encore visible. Le mur arrière ainsi qu'un mur latéral sont en pierres maçonnées et les deux autres façades sont en bardage bois. Les murs sont très dégradés. Le bâtiment est constitué d'un unique volume. Il ne semble pas y avoir eu d'espace habitable.

Vue à l'Est vers le chalet de Chanin sur la crête



Description :

Altitude : 1790 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme


Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Tôle / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet avec une authenticité conservée, quelques rénovations sur la façade principale à l'aide de bac acier sur les murs.
Chalet servant toujours à l'exploitation agricole.



Vue plein Sud sur la montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 1915 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine au milieu de laquelle se trouve un arbre.



Vers le Nord-Ouest avec la Pointe de la Roche Noire en arrière-plan



Description :

Altitude : 1770 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Emplacement d'un ancien chalet, actuellement dans les hautes herbes.



Vue plein Ouest sur la Cime de la valette



Description :

Altitude : 1760 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine dont il reste quelques pierres et plaques de tôles pouvant appartenir au toit et aux anciens murs.



Vue Nord-Ouest



1



4



3

Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu


Matériaux utilisés : Murs : Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet avec bardage bois. Une sortie de chauffage se trouve en façade principale (photo 1). Une large porte à l'arrière du bâti mène à l'ancien fenil. Le bâti possède peu d'ouvertures.




5



2

Vue plein Sud sur la Montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 1729 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Façtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet avec bardage bois vertical. Le bois n'a pas été traité et les parties basses, sont plus abîmées. Des plaques de métal y ont été placées pour les protéger. Le bâtiment semble être composé d'une partie habitable à l'Est et d'une écurie ou espace de stockage en partie Ouest (très peu d'ouvertures de ce côté). L'accès à ces deux espaces se fait au niveau de la terrasse au Sud Est. L'accès à la grange se fait à l'arrière au niveau de l'étage. Au dessus de l'entrée de l'écurie, figure l'inscription "Refuge des bergers".

Au Sud, vue sur la Roche Courbe et la Cime des Torches.



2

5

Description :

Altitude : 2109 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui




Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet d'alpage dont les murs sont en bardage bois et pierres maçonnées. Le bas du bardage est protégé des intempéries par des plaques de tôle et des ardoises. Le chalet possède deux petites plateformes (terrasse en bois) devant les entrées à l'Est et à l'Ouest. La partie supérieure de la grange est construit avec un entrelassement de branches et des bouses de vaches.

Vue à l'Ouest vers la Cime du Grand Sauvage et la Cime de la Cochette.



Description :

Altitude : 2170 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Bois et Parpaings / Couverture : Bac acier Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est probablement un ancien chalet d'alpage, en témoignent le peu d'ouvertures, la porte d'étable et porte de fenil sur la façade opposée, à l'amont, ainsi qu'une ancienne évacuation de poêle à bois, aujourd'hui placée à l'arrière du bâti. La partie maçonnée du bâti a été renouvelée avec des parpaings. Un mur intérieur en pierres maçonnées semble séparer les deux pièces. Une ouverture vitrée a été pratiquée au niveau supérieur (ancien fenil) sur la façade aval.



Vue face au pic de l'Etendard



Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Distinction vague de la ruine.



Vue plein Ouest sur le Dôme de la Cochette



Description :

Altitude : 2150 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont il ne reste qu'une faible hauteur de mur.



Face au Grand Sauvage, Pic de l'Étendard

Le Pré Parroux



0D0699

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine. Des restes de tôles peuvent appartenir à l'ancienne toiture.



Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Le Pré Parroux




OD0704

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu


Remarque : Ruine inaccessible dont seules quelques pierres subsistent.

Sous le Mont Falcon et sous la cabane du berger

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-08

Saint-Jean-d'Arves

FID : 1674




Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine. Il reste seulement quelques pierres et des morceaux de tôles pouvant provenir du toit. Il n'y a pas assez de pierres restantes pour pouvoir déterminer les proportions du chalet initial.

Vue Sud-est sur les Aiguilles d'Arves



1



4



3

Description :

Altitude : 6 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



5



2




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment restauré en résidence secondaire. Les murs sont en pierres maçonnées, recouverts d'un enduit en terre. La porte de l'ancienne écurie est encore visible à l'Ouest. La grange a été aménagée en espace habitable. Les ouvertures créées à l'étage s'insèrent derrière des planches de bardage pivotantes, de manière à conserver l'authenticité du bâtiment d'origine. La couverture est en tôle sur la majorité de l'édifice et en bac acier sur la partie Sud-Est. Un stockage à bois est présent en façade Est. Les abords du bâtiment sont entretenus.

Prise de vue vers le Nord Est avec le Mont Charvin, les côtés et la Pointe d'Emy

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-14



1



4



3

Description :

Altitude : 1473 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier
Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est rénové et est labellisé "Gîtes de France" (photo 3). Il s'agit bien d'un ancien chalet d'alpage comme le suggère la porte de grange qui se trouve sur la façade Ouest du bâtiment et qui a été totalement rénovée (photo 4). En réalité, il y a deux bâtiments dont le plus petit (FID 6100) fait certainement office de dépendance pour le plus grand. Ce dernier s'est vu ajouter une terrasse en bois (photo 4) ainsi qu'une baie vitrée sur sa façade principale (photo 1). De longs rondins de bois sont disposés sur le toit en bac acier du bâtiment principal, il pourrait s'agir d'arrêtes neige, tandis que le pan Sud du toit de la dépendance est équipé de panneaux solaires.





5



2

Vers le Nord et le Mont Charvin

Saint-Jean-d'Arves



1



4



3

Description :

Altitude : 1485 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



5




2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové en résidence secondaire. Il s'agit certainement d'un ancien chalet d'alpage au vu des ouvertures. La façade Nord du bâtiment dispose d'une horloge solaire (photo 1). Le bâtiment dispose d'un petit espace de jardin clôturé par une rambarde en bois. Une dépendance fait office de toilettes sèches.

Vers le Nord et le Mont Charvin



1



4



3

Description :

Altitude : 1486 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



5





2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment ouvert en partie Nord. Il semble avoir accueilli uniquement des animaux. Le rez de chaussée offre un abri couvert avec des mangeoires et un espace clos pour les bêtes. Le sol est en terre battue. La grange à l'étage est quant à elle entièrement fermée.

Vue au Nord sur le Mont Charvin, la Côte et la Pointe d'Emy



Description :

Altitude : 1504 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine au milieu de la forêt. Il ne reste que deux pans de murs de 50 cm de hauteur maximum. La végétation a entièrement pris le dessus.



Pas de sommets apparents étant donné l'ampleur de la végétation



Description :

Altitude : 1730 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Crépi et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet rénové en résidence secondaire. Il comporte une porte de grange sur l'avant et un velux sur le toit. Un petit abri de stockage est accolé au bâti sur le côté droit à l'arrière.

Vue Nord-Est sur le Mont Charvin



Le Pré Vieux



0A0003

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1772 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en cours de rénovation. Les murs sont reconstruits en parpaings et recouverts d'un bardage bois. Le bâtiment a été transformé en résidence secondaire. La grange a été aménagée et deux ouvertures ont été percées sur les murs pignons pour y apporter de la lumière. Sur les entrants de la charpente, sont inscrits "2012" et "T.G Mollard".

Le bâtiment bénéficie d'un panorama à l'Est, allant du Grand Châtelard au Mont Charvin

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-12

Saint-Jean-d'Arves



FID : 316

Le Pré Vieux



0G0793

Envoyé en préfecture le 01/03/2026


Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



1



3

Description :

Altitude : 1769 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Le bâtiment est une ruine qui se trouve dans un alpage. Elle se trouve à proximité de la ruine de Combe Benoît (FID : 342).



4



2




Vers le Sud-Est et la Pointe du Châtel

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12

Saint-Jean-d'Arves



FID : 343



1



4



3

Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sans accès direct


Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



5





2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Tôle / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâti d'une surface importante, servant visiblement à l'origine de chalet d'alpage. Une partie maçonnée au Sud comporte deux ouvertures à barreaux et du mobilier est visible à l'intérieur. La partie Nord comporte une porte d'étable fermée à l'aide de tôles. Le fenil est accessible à l'arrière. Photo 5 : un appentis avec ouverture vers une cave voûtée.

Bâti face aux Aiguilles d'Arves, Pic de l'Etendard et Mont Charvin de l'Est au Sud-Est. Panorama du Grand Perron des Encombres au Nord, jusqu'aux Aiguilles de l'Argentière au Sud



Description :

Altitude : 1666 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnu

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Pierre sèche / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment de faible superficie, rénové ou rebâti sur une ruine dont on constate une continuité à l'amont. Le bâti sert de résidence secondaire. Un appentis sert de réserve à bois (photo 5). Des toilettes sèches sont à proximité. Le bâti dispose d'une parabole et d'un panneau solaire.

Vers le Sud, le Petit Agnelin en direction de la cime des Torches. Plus à gauche, Chanin et plus au Sud-Est, les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1672 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. Il semble y avoir un petit appentis également en ruine à proximité



Vue vers l'Est



Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente faible


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. Il semble y avoir plusieurs restes de bâtiment. Toutefois, il est difficile de déterminer précisément le contour des bâtiments.



Vue vers l'Est (pas de réel panorama)



1



4



3



5



2



2

Vers le Nord et le Mont Charvîn

Description :

Altitude : 1469 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Cabane de jardin

Matériaux utilisés : Murs : Enduit, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit de la dépendance du "gîte chalet d'alpage " du FID 217. Le bâtiment est aujourd'hui utilisé comme cabane de jardin. Il s'agit néanmoins d'un ancien chalet d'alpage comme le suggère la porte de grange sur la façade Ouest du bâtiment (photo 5).



1

3

Description :

Altitude : 2290 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Parpaings / Couverture : Lauze

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové qui se trouve dans un parc à vaches. Le bâtiment n'est donc pas accessible. Il dispose d'une cheminée.



4






2

Vers le Sud-Est et les Aiguilles d'Arves

Rieu Blanc

0D0914 0D0916

Envoyé en préfecture le 01/03/2026
Reçu en préfecture le 01/03/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 2290 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine qui se trouve dans le même parc à vaches inaccessible que le bâtiment dont le FID est 332.




Vers le Sud et les Aiguilles de la Saussaz

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Saint-Jean-d'Arves



FID : 1613 et 1792



Description :

Altitude : 1730 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en longueur construit en pierres sèches et en bardage bois. Le bâti est très dégradé, ses murs en pierres sont en partie effondrés, il manque certaines planches du bardage en façade amont et le plancher du fenil s'est effondré à l'intérieur. Une porte d'étable en façade latérale (photo 1) ainsi qu'une partie habitable en partie aval (porte d'habitation, évacuation de

chauffage : photo 4) confirment sa mixité fonctionnelle. Le bâti contient encore de nombreux outils agropastoraux et du mobilier de vie quotidienne. Des ruines se trouvent à proximité

La vue est masquée par de vieux saules et érables, à l'Est sur le Montzard et la Pointe du Châtel et au Nord sur le Mont Charvin.



Description :

Altitude : 1730 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu



Remarque : Ruine en pierres sèches à proximité d'un vaste chalet (FID : 56)



2



Ouverture Nord sur le Mont Charvin



Description :

Altitude : 1687 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment tout en bois dont la façade Est dispose d'une porte de grange (photo 3). Le bâtiment se trouve dans un pâturage de vaches qui est délimité par une clôture électrique. Les ouvertures sont en mauvais état, un carreau est brisé et les autres sont bouchées par des plaques de tôle (photo 1).



Vers le Sud et la Pointe du Châtel



Description :

Altitude : 1745 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, non accessible car situé sur une falaise et sans chemin d'accès.



Vue Nord-Est sur la Crête de Chenallin



Description :

Altitude : 1839 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Le bâtiment est une ruine recolonisée par la végétation qui se trouve près du restaurant d'altitude "les Aiguilles X".



Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan puis les Aiguilles d'Arves en arrière-plan



Ouverture sur la vallée de l'Arvan et sur le Mont Charvin plein Nord, Crête de Chenallin plein Est

Description :

Altitude : 1440 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bois et Bardage Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ancien chalet d'alpage comportant une étable au rez-de-chaussée (photo 4), un espace habitable à l'étage (ouvertures et évacuation de chauffage : photo 1) ainsi qu'un grenier en partie supérieure (photo 3). Ce dernier est réalisé en bardage bois en façade arrière et en treillage en partie aval. Des inscriptions sur les pannes sablières indiquent "JBAN" et "1814" "1857". Le bâtiment possède un appentis de stockage de bois.



Description :

Altitude : 2300 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu


Remarque : Bâtiment en ruine. Il reste quelques pierres au sol et une portion de mur.



2



Vue vers l'Ouest vers la Montagne de la Lauze et les Grandes Rousses



Description :

Altitude : 2300 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont seules subsistent des pierres au sol.



Vue à l'Ouest vers la Montagne de la Lauze et les Grandes Rousses



Vue à l'Est sur la Montagne de la Lauze

Description :

Altitude : 2180 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte



Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont il ne reste que quelques pierres. Les murs ont été construits en pierres sèches.



Description :

Altitude : 2000 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Tôle / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dont le soubassement est construit en pierres maçonnées. Il comporte une partie habitable et une écurie, accessibles en façade Est. A l'étage, la grange à l'origine en bardage bois a été recouvertes de tôles (peut être celles du bâtiment en ruine en contrebas). La grange est accessible par l'arrière du chalet (au Nord). Le bâtiment se trouve à proximité d'un ruisseau et possède une cave voûtée côté Est.

Vue vers le Sud avec la Cime des Torches, la Montagne de la Lauze et le Grand Ferron.



Description :

Altitude : 1920 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Mixte


Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Parpaings et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en cours de rénovation. Les murs ont été reconstruits en parpaings avant d'être recouverts par un bardage bois. Le bâti comporte une partie habitable (ouvertures et évacuation de chauffage : photo 1) ainsi qu'une ancienne grange accessible par l'arrière (photo 4), ce qui semble confirmer qu'il s'agit d'un ancien chalet d'alpage. Le bâti dispose d'un appentis en façade Ouest (photo 2 et 5). Un enclos pour des bêtes se trouve en amont du chalet.



Vue plein Sud sur la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1920 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine reste seulement quelques pierres et des morceaux de tôles.

Vue plein Ouest sur la crête des Perron et la pointe de l'Aiguilles Rousse



Description :

Altitude : 1919 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence






Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment utilisé comme chalet d'alpage jusqu'en 2004. Régulièrement entretenu et rénové par le propriétaire depuis les années 1970 il a été entièrement rénové en 2007. Le bâtiment fonctionne comme une dépendance du chalet voisin (FID : 226). Le bâtiment faisait office de cuisine et de dortoir pour les bergers tandis que les bêtes s'abritaient dans le bâtiment voisin. Sur une poutre il est inscrit "Chalet H 2007" (photo 1). Le bâtiment dispose d'un récupérateur d'eau de pluie (photo 4).

Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan puis, de la gauche vers la droite, les Aiguilles d'Arves et les Aiguilles de la Saussaz en arrière plan



Description :

Altitude : 1980 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Stockage bois

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois, Parpaings et Crépi / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ancien chalet d'alpage jusque dans les années 1970 puis grange-étable (usage agricole) jusqu'en 2004. Il sert aujourd'hui à stocker du bois (photo 1). Il possède un petit appentis maçonné (à gauche sur la photo 1). Le chalet se trouve à côté du bâti FID 225. Inscription "1908" sur la panne fâtière, "B J" et "B S" sur les pannes sablières.

Panorama de la Pointe des Torches au Sud, Aiguilles d'Arves, Mont Charvin jusqu'au Nord avec tous les sommets de moyenne Maurienne jusqu'au Grand Chatelard



Description :

Altitude : 1827 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment à l'abandon. Il dispose d'une ouverture latérale à l'amont de sa façade Sud. Cette ouverture possède une toiture en croupe partant du pan Sud du toit (photo 1). De multiples objets anciens, servant aux activités agricoles ou à la vie quotidienne (vêtements, chaussures sans âge...) jonchent le sol. Un vieux poêle est encore présent. Le bâtiment est aujourd'hui traversé par un petit chenal d'eau de fonte.

Vers le Sud et la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1835 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu






Matériaux utilisés : Murs : Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet à l'abandon. La partie supérieure de la façade Nord Est, en bois, est enduite de bouses sèches (photo 4). Cette façade possède un appentis (photo 4 et 5). Une partie habitable se devine avec deux modestes ouvertures aux menuiseries en bois et aux carreaux brisés, avec une évacuation de poêle sur la même façade aval (photo 1). Le fenil, accessible par l'arrière est protégé par une avancée de la partie haute de la grange (photo 2). Les façades pignons du fenil sont réalisées en bardage bois, avec du treillage en partie Est (photo 1). Les abords sont clôturés et disposent d'une fontaine (photo 5).

Vers le Sud avec la Cime des Torches (ou Grand Agnelin)

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-04



1



4



3



Description :

Altitude : 1830 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



5

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment à l'abandon. Le toit est encore en place mais les murs sont en grande partie détruits. A l'intérieur les différents espaces sont encore visibles : vers le Sud Est, la partie habitable avec deux lits et un poêle et en partie amont, l'écurie. Le chalet se trouve à proximité d'autres bâtiments dans le même état. Un petit grenier effondré est également présent à l'aval.



2

Vue vers l'Est avec le Chalet de Chalin sur la crête et la Cime des Torches à droite.



Description :

Altitude : 1663 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée Bois / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ruine dont on peut deviner le sens du faîtage grâce aux fondations d'un appentis (photo 3) et la forme allongée des murs. L'aval comprend encore une large ouverture d'étable (photo 1).



Pas de panorama

Le Vallon




0H0209

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



1



3

Description :

Altitude : 1830 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



4



2

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine dont il reste un morceau de mur de la façade latérale, recouvert de ronces.

Le Monzard au Nord



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-04

Saint-Jean-d'Arves



FID : 636

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan



Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Terrassement vaguement perceptible. Quelques pierres au sol.



Vue au Sud vers la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1850 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu


Remarque : Terrassement et quelques pierres, délimitant l'espace de la ruine.



Vue au Sud sur la Cime des Torches

Le Vallonnet

OH0424 OH0397 OH0389 OH0412
OH0378 OH0404 OH0390







Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE



Description :

Altitude : 1380 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Hameau inaccessible en raison de l'importance du torrent en cette période de fonte des neiges.



Vue plein Nord en direction de la Combe Génin et le Mont Charvin sur la gauche au second plan

Saint-Jean-d'Arves



FID : 73, 74, 76, 77, 78, 624, 625 et 639

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-18

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B3-DE

