



Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le



ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B4-DE

Inventaire des chalets d'alpage

SAINT-SORLIN-D'ARVES

MAI – JUILLET 2024

INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIER (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage de la Savoie (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour en faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.


GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :


LIEU-DIT : selon l'emplacement du
bâti sur la carte IGN TOP 25

CADASTRE: section et n° de parcelle

ÉTAT ACTUEL DU BÂTI



TYPE D'HABITAT



CARTE DE LOCALISATION : à l'échelle 1 : 6000 sur fond IGN TOP 25

1

5 PHOTOGRAPHIES : dont les 4 façades du bâti (photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui rend compte du panorama, des sommets alentours...)

4

3

5


2

DESCRIPTION : technique, topographique et architecturale

LÉGENDE DE LA PHOTO 2

COMMUNE

FID : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie (pour consultation de la base de données)



Description :

Altitude : 1805 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Ardoises, Tôle et Chaume

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment dont le toit est effondré. Il semble qu'un arbre soit tombé dessus. Une porte d'entrée est présente à l'Est, de même qu'une petite cave est accolée à la façade Nord. La toiture était de chaume, recouverte d'ardoises et de tôles.

Vue vers le Sud Est en direction de la Cime des Torches, du Pic du Mas de la Grave et de la Montagne de la Lauze.



Description :

Altitude : 1981 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'une ruine. Le chalet se trouvant initialement ici devait être entièrement en bois.



Vers l'Est sur le Crêt d'Ornon et le Mont Charvin à gauche en arrière plan.



Description :

Altitude : 1935 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu


Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'une ruine, entourée d'une clôture, car située sur une piste de ski, à proximité du restaurant d'altitude "La Bergerie" (photo 5).



Vers l'Est et le Crêt d'Ornon puis le Mont Charvin au centre en arrière plan.



Description :

Altitude : 2007 m. **Accès :** Route goudronnée

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Vers le Sud et le Petit Perron ainsi que le Man

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Enduit / Couverture : Tôle



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ancienne gare de téléphérique EDF aujourd'hui utilisée par un berger pour y passer des nuits. Le bâtiment dispose de l'électricité. Le bâtiment se situe au bord de la route D926 à proximité du col de la Croix de Fer. Le propriétaire s'en sert aujourd'hui pour y vivre l'été lorsque les bêtes sont en alpage. Il s'en sert également pour y stocker des outils et du sel notamment.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 207



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vue plein Ouest sur les Aiguilles d'Argentières

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit /

Couverture : Bac acier


Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet à l'abandon. Un ancien lit et des meubles cassés se trouvent à l'intérieur. Le bâtiment possède peu d'ouvertures. Une gravure dans la pierre au niveau de la porte d'entrée indique : IR 1745 IBR.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 208



Description :

Altitude : 1950 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnue

Usage actuel : résidence



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment reconstruit. L'aspect d'origine est inconnu.



Vue sur les aiguilles de l'Argentière à l'Ouest



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, distinction au sol des différentes parties de l'ancien bâti et également des ouvertures.




Vue plein Ouest sur les Aiguilles d'Argentières

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 862




Description :

Altitude : 1970 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faîtage : Inconnu

Remarque : Ruine dont subsistent quelques parties de pans de murs, et tôles de la couverture. Les pierres ont été dispersées. Traces de plusieurs volumes dont un ancien appentis avec linteau en pierre et probablement une ancienne étable. Une inscription sur une pierre retournée indique : "IMI FALCOZ 1693".

Au pied du télésiège du Petit Perron, en vue du Col de la Croix de Fer et des Aiguilles d'Argentière

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 871



Description :

Altitude : 1990 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu



Remarque : Chalet en ruine, distinction de l'ancienne porte et les pierres des murs sont dispersés un peu partout autour.

Vue plein Ouest sur les Aiguilles d'Argentières

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 872



Description :

Altitude : 1994 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ancien chalet d'alpage rénové et qui dispose d'un accès à l'eau. Le chemin d'accès est carrossable.



Vers le Nord et les Aiguilles de l'Argentière.




Description :

Altitude : 2030 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faîtage : Inconnu




Remarque : Bâtiment à un pan, mitoyen avec des ruines. Probablement une double étable, dont la partie habitation devait être intégrée ou correspondait à la ruine accolée, et est maintenant en ruines. Hameau de chalets d'alpage dense, dont l'usage de chaque bâtiment ou volume est désormais difficile à définir. Une ouverture comblée par un rehaussement du mur de pierres. Diverses inscriptions sur les pierres, dont sûrement les dates d'occupation des bergers (diverses dates au XXe siècle).

Col de la Croix de Fer au Sud Est et Aiguilles de l'Argentière au Nord-Ouest

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 5801



Description :

Altitude : 1997 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud et le col de la Croix de Fer et le Petit Perron

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est un ancien chalet d'alpage mitoyen avec trois autres chalets dont l'un, qui se trouve au milieu, est aujourd'hui une ruine. Le chalet dispose d'une cave fermée par une dalle de pierre. La porte d'entrée du bâtiment est enfoncée et est toujours ouverte (photo 1).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 5802




Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Restaurant d'altitude




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Restaurant d'altitude, en bois et de pierres maçonnées. Une grande terrasse se trouve à l'avant. Un espace de stockage, situé à l'arrière sert à entreposer divers matériels.

Vue Nord-Est sur la Cime Noire et la Pointe de l'Ouillon



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Restaurant d'altitude





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Crépi et Bois / Couverture : Tuile goudron

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Restaurant d'altitude en bois, avec plusieurs ouvertures sur la façade principale et une grande terrasse en bois. Un grand escalier en bois mène à une terrasse à l'étage supérieur. Un espace de stockage est accolé à la façade arrière du bâti.



Vue Nord-Est sur la Cime Noire



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



Vue Nord-Est sur la pointe de l'ouillon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle et Bac acier


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en bon état dont les ouvertures ont été bouchées par de la tôle. Le chalet possède deux petites annexes, accolées au bâtiment. La grange bénéficie d'une petite ouverture dans le bardage à l'Est. Les initiales M.C. sont inscrites sur la pierre du mur latéral gauche.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 195



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Restaurant d'altitude



Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois, Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Bac acier et Tuile goudron

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Restaurant d'altitude le Tétraz, créé en 2015. Il est constitué de trois anciens chalets proches, reliés par une terrasse.



Vue plein sud sur le Dôme de la Lauze



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu


Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Annexe du restaurant d'altitude le Tetras. L'une des portes donne directement sur la terrasse du restaurant. Bâtiment qui sert peut-être de stockage. Les murs sont recouverts de tôles.



Vue plein sud sur le Dôme de la Lauze



Description :

Altitude : 2060 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu


Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine dont quelques restes de murs permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti et les ouvertures. Une cave est toujours existante à droite de la façade principale.



Vue plein sud sur la Cime du Grand Sauvage



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, reste quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti et les ouvertures.



Vue Nord-Est sur la Cime Noire



Description :

Altitude : 2070 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, reste quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti et les ouvertures.

Vue Nord-Est sur la Cime Noire



Description :

Altitude : 2060 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, reste quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti et les ouvertures.



Vue Nord-Est sur la Cime Noire



Description :

Altitude : 1650 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Probable

Usage actuel : Résidence



Vers le Nord et la Pointe du Mont Corbier

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment a été entièrement rénové et se trouve à proximité d'un autre chalet non rénové qui semble être laissé à l'abandon (FID : 211). Il y a aussi une dépendance.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 131



Description :

Altitude : 1648 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Vers le Nord-Est et la Pointe du Corbier

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en pierres et bardage bois. Il se situe à côté d'une dépendance en bois avec un toit en tôle. L'accès y est compliqué en raison de la végétation.



Description :

Altitude : 1849 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Restaurant d'altitude


Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment entièrement rénové mais qui fût bien un chalet d'alpage comme le confirme le propriétaire. Il s'agit aujourd'hui du restaurant d'altitude "L'Alpe". Il dispose d'un accès à l'eau potable et à l'électricité.



Vers le Nord-Est avec la Pointe du Corbier à gauche et le Mont Charvin en arrière-plan au centre qui est partiellement masqué par le Crêt d'Ornon



Description :

Altitude : 1885 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine où ne subsistent que quelques débris de tôle et de pierres sèches.


Vers l'Est avec le Crêt d'Ornon au second plan puis le Mont Corbier en arrière-plan

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1692





Description :

Altitude : 1849 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Résidence



Vers le Nord-Est avec la Pointe du Corbier à gauche et le Mont Charvin en arrière-plan au centre qui est partiellement masqué par le Crêt d'Ornon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment complètement neuf qui a été construit sur l'emplacement d'une ruine comme le confirme la propriétaire. Il s'agit aujourd'hui d'un gîte qui est loué l'été. Il se situe juste à côté du restaurant d'altitude "L'Alpe" (FID : 210). Il dispose d'un accès à l'eau et à l'électricité.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 6800





Description :

Altitude : 2058 m. **Accès :** Route goudronnée

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Restaurant d'altitude



Vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves en arrière-plan

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier



Faîtage : Inconnu

Remarque : Bâtiment qui n'a jamais été un chalet d'alpage et qui a été construit comme un commerce au niveau du col de la Croix de Fer. Le toit en bac acier possède des arrête-neige (photo 4). Le bâtiment est aujourd'hui très fréquenté par des touristes motards, automobilistes, randonneurs ou cyclistes.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 5



Description :

Altitude : 1946 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine non accessible car en plein milieu d'une falaise.



Vue Nord-Est sur la pointe du Corbier




Description :

Altitude : 2125 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers l'Aiguille Rousse à l'Ouest

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle Ardoises


Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ruine avec de nombreux restes de matériaux, de charpente et de toiture effondrée. Derrière les murs maçonnés et de pierres sèches, restés en grande partie debout, on distingue la partie, "cave" ou "cuisine" de la partie étable, ainsi qu'un large appentis encore couvert. A gauche de la porte principale, deux gravures sur des pierres du mur indiquent "DE 1858". Un petit appentis ou volume côté Nord devait exister, on en distingue les fondations, sur lesquelles gît une ancienne porte en bois avec serrure et ferronneries (photo 4).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 191




Description :

Altitude : 2100 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Vue vers le Nord en direction de la Pointe de l'Ouille

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Parpaings / Couverture : Tôle


Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en pierres, qui a été rénové (ajout de béton pour consolider les murs et reconstruction de la partie haute des murs pignons en parpaings). Le bâtiment possède très peu d'ouvertures : 3 portes en tout (une porte de l'ancienne écurie au Nord, un accès à la grange au Sud et une troisième porte en façade Est). Il semble qu'il y ait une ancienne annexe, accolée au bâtiment en façade Ouest (restes de murs en pierres).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 192




Description :

Altitude : 2125 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence




Vers l'Aiguille Rousse à l'Ouest

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Parpaings et Enduit /
Couverture : Bac acier

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové et entretenu. Cuve de gaz à proximité. Évacuation de chaudière sur la façade d'une annexe récente accolée au bâti, évacuation de cheminée récente en inox. Réserve de bois et appentis servant de stockage en façade Nord. Inscription près de la porte d'entrée, sur une pierre, à l'envers ("NB" et date illisible, peut-être provenant d'un autre chalet ou renversée lors de la rénovation).



Description :

Altitude : 2080 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vue vers le Nord en direction de la Pointe de l'Ouillon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu


Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. Il reste toutefois les murs sur une hauteur de 1m. Le bâtiment possédait 3 espaces, séparés par des murs de refend. Au Nord, un premier volume (certainement l'écurie) était accessible par l'avant du chalet, au centre la partie habitation disposait d'une ouverture à l'Est et à l'arrière, en partie enterrée un espace voûté (peut-être une cave) était accessible depuis l'espace habitable. Une petite annexe en pierres est également enterrée à l'Ouest.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 615




Description :

Altitude : 2087 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. Il reste une partie des murs, notamment les murs pignons comportant une fenêtre chacun. Les murs sont construits en pierres, maçonnés avec un enduit à base de terre. Le bâtiment est à proximité d'une autre ruine (annexe ou autre chalet) non répertoriée, qui possède quant à lui encore une cave en bon état.

Vue vers le Sud avec le Pic de la Grave et la Cime du Grand Sauvage




Description :

Altitude : 2200 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ruine dont une bonne idée du volume d'origine subsiste, avec une large étable côté Nord et une petite pièce avec ouverture (photo 4) côté Sud. On devait accéder à cette pièce, cave ou petite cuisine, par une porte depuis l'étable, dont il reste le bois (photo 5). Sur le côté Est de cette pièce, une autre porte donne sur une autre cave encore couverte, qui, visiblement, comporte elle-même une sorte d'alcôve semi-enterrée (photo 5). Quelques planches de bois, qui devaient constituer le grenier ou fenil, gisent alentour, comme des tôles du toit et restes de charpente, au sein de la ruine. A noter qu'un clapier ou muret de délimitation d'enclos en pierre sèche part de la ruine côté Sud-Ouest et Nord Est. Ce muret délimitait des parcelles, il suit exactement le tracé de la délimitation de section cadastrale (comparaison cadastre et vue satellite).

Vers l'Aiguille Rousse à l'Ouest

Saint-Sorlin-d'Arves




FID : 621

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Le fond de la Balme

OC0039

OC0038




Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B4-DE

Berser
Levrault



Description :

Altitude : 2050 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Probable

Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet récemment rénové. Au niveau de la façade principale, un petit balcon sert de porche au-dessus de la porte. Il est accessible par un escalier sur le côté droit. Le chalet dispose de panneaux solaires et d'une source. Un four à bois et un barbecue sont situés au niveau de la partie avant du bâti.




Vue Nord-Est sur la pointe du Corbier et la Cime Noire

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 126 et 306



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26



Description :

Altitude : 2200 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet d'alpage entièrement reconstruit (ruine dans l'inventaire de 2010). Un poêle à bois permet de chauffer la résidence, le bâtiment dispose également de panneaux solaires. Des ouvertures ont été percées et bénéficient d'un double vitrage. L'extérieur est entretenu, avec un étang et une cabane faisant office de rangement et de toilettes sèches. Les initiales "AC" sont inscrites sur une pierre près de la porte d'entrée, avec la date 1751.






Vue Nord-Est vers la vallée de Saint Sorlin avec la Pointe du Corbier. Le chalet fait face au versant envers de la Combe de la Balme.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 622




Description :

Altitude : 1613 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Bâtiment sous le Crêt d'Ornon, vue depuis les Prés Plans au Sud Ouest

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée Bois / Couverture : Tôle



Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment inaccessible (sentier introuvable) répertorié depuis le versant d'en face, aux abords des Prés Plans, dans le vallon de l'Arvan. Il se trouve en bas du versant du Cret d'Ornon. On distingue les murs maçonnés très dégradés et des éléments de charpente mais la partie fenil en bois sur les façades pignons n'existent plus. La toiture en tôle, très déformée, est en cours d'affaissement.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-09

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 61



Description :

Altitude : 1770 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet très dégradé. Une partie du toit en tôle n'est plus présente. A l'arrière du bâti, le bardage présente des trous, reste seulement un semblant de porte de grange qui permettait d'accéder à la partie supérieure du chalet. Un petit grenier/cave est accolé au bâtiment au niveau de la façade principale.

Vue Sud-Ouest sur le Man et le Barioz



Description :

Altitude : 1720 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, restent quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti ainsi que des tôles pouvant provenir du toit. Le bâti se trouve dans un parc à vaches.



Vue Sud-est sur le Gros Grenier et les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1810 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud-Est avec le Crêt d'Ormon et la Cime des Torches en arrière-plan

Matériaux utilisés : Murs : Autre / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu




Remarque : Il s'agit d'une ruine dont l'accès est rendu trop dangereux par la topographie et qui est probablement recouverte par la végétation aujourd'hui.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 356






Description :

Altitude : 1560 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine forestière dont rien ne subsiste hormis une dépression dans le sol qui permet de deviner l'existence passée d'un bâtiment.

Pas de panorama. La ruine se trouve dans les arbres aux abords d'un sentier de trail "Boucle de l'Ancosset"



Description :

Altitude : 1634 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue vers le Sud avec La Cime des Torches, la Montagne de la Lauze et la Cime de la Valette.

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche Bois / Couverture : Inconnu




Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine dont il reste 2 pierres et 3 morceaux de bois. Les matériaux ont certainement été réemployés sur d'autres constructions.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 635



Description :

Altitude : 1666 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Terrassement vaguement perceptible et présence de quelques pierres côté Ouest, suggérant l'emplacement d'un ancien bâtiment.





Vue vers l'Ouest, avec la Pointe de l'Ouillon

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1920



Description :

Altitude : 1661 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. On distingue encore le terrassement et une partie des fondations.



Vue vers l'Ouest avec la Pointe de l'Ouille

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1922



Description :

Altitude : 1632 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu


Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste quelques pierres éparpillées. Les restes de murs ne permettent pas de déterminer le volume d'origine ni l'emplacement des ouvertures.

Vue vers le Sud sur la Cime des Torches et la Montagne de la Lauze

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1925



Description :

Altitude : 1673 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Derrière la végétation à l'Ouest, la Pointe de l'Aiguille Rousse

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu





Façage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste le terrassement et les fondations, permettant de discerner la superficie du bâtiment disparu.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1919



Description :

Altitude : 1907 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine inaccessible dont quelques pierres émergent de la végétation.



Face Sud-Est avec la Cime des Torches dominant Pravel




Description :

Altitude : 1997 m. **Accès :** Route goudronnée

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Résidence



Vue Sud Est sur les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Bac acier


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâti construit en 1902 lors de la création de la route pour le Col de la Croix de Fer, usage de logement et stockage pour les cantonniers.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 63



Description :

Altitude : 2017 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu


Remarque : Ruine dont au moins un mur était maçonné et enduit. Restes de menuiseries et de mobilier, pierres dispersées. Cave en pierre sèche dont subsiste une porte fermée.

Vue sur les sommets de l'Arvan et les Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 64



Description :

Altitude : 1906 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Enduit / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu

Remarque : Ruine maçonnée dont une annexe voûtée et le type d'ouvertures fait penser à un usage militaire ; le hameau ayant été détruit durant la 2^{de} Guerre Mondiale, il se pourrait qu'un ancien chalet d'alpage ait ici été changé en bâtiment de défense militaire... Autrement il pourrait s'agir d'une reconstruction d'après guerre.



Ouverture sur tous les sommets de l'Arvan et Aiguilles d'Arves au Sud

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 908






Description :

Altitude : 1970 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Crépi, Enduit, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier




Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le chalet est accolé à une ruine sur la partie arrière. Les pierres qui composent les murs ont été enduites. Sur le côté droit du chalet présence d'un petit mazot servant sûrement de stockage. Toilette sèche sur l'arrière.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 67



Description :

Altitude : 1961 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence




Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général


Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Crépi, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dont les murs en maçonnerie ont été enduits. Le bas de la façade arrière a été recouvert d'une membrane d'étanchéité.



Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 2006 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Le Mont Charvin et les Aiguilles d'Arves sont visibles au Sud-Est.

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Reconstruction d'après guerre, suite à l'incendie du chalet d'origine durant l'occupation. Le bâtiment est maçonné en pierres sur deux étages. Certaines ouvertures ont été bouchées en façade Ouest. L'extension à l'Est est maçonnée avec une voûte en quart de cercle, protégée par une toiture en tôle. Au Sud, la façade présente des traces d'anciennes poutres permettant un accès à l'étage (photo 3).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 209



Description :

Altitude : 2017 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu

Remarque : Ruine dont deux volumes subsistent, présence d'une cave voûtée à demi enterrée en pierres sèches.




Ouverture sur tous les sommets de l'Arvan, Aiguilles d'Arves au Sud

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 878






Description :

Altitude : 2005 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vue plein sud sur les aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu




Faîtage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine dont on distingue l'emplacement des murs d'origine et une partie des ouvertures.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 880



Description :

Altitude : 2130 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



*Face aux Aiguilles d'Arves et sommets de l'Arvan,
Saint Sorlin en fond de vallée.*

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu


Faîtage : Inconnu

Remarque : Ruine constituée de deux volumes principaux.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 881



Description :

Altitude : 2000 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue sur les Aiguilles d'Arves et la Cime des Torchés au Sud.

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu


Faîtage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont les murs étaient constitués de pierres maçonnées avec un mortier à base de terre.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 882



Description :

Altitude : 2017 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu


Remarque : Le bâtiment est en ruine, construit à l'origine en pierres sèches.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 883






Description :

Altitude : 1998 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Vue plein sud sur les Aiguilles d'arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu



Faîtage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine. Effondrement des murs à l'intérieur et distinction des ouvertures et des différents volumes.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 907



Description :

Altitude : 1970 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Vue Sud-Est sur les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois, Crépi et Enduit / Couverture : Tôle


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment probablement reconstruit après guerre, à l'emplacement d'un chalet détruit durant l'occupation. Il possède une annexe accolée au bâti côté Est.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 66




Description :

Altitude : 1897 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Vers le Nord et la Pointe de la Roche Noire

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'un bâtiment fortement dégradé dont l'accès est difficile en raison de la végétation et de la topographie.




Description :

Altitude : 1880 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Autre (à préciser avec les photos) / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine rendue inaccessible par la végétation et la topographie.

Vers le Nord avec la Pointe de la Roche Noire en arrière-plan



Description :

Altitude : 1873 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud-Est avec le Crêt d'Ormon et la Cime des Torches en arrière-plan

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit très probablement d'un ancien chalet d'alpage aujourd'hui en piteux état. Il reste beaucoup de débris de tôle et de bois à l'intérieur ainsi qu'une échelle pour accéder aux parties hautes de la grange.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-26

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 125



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet étroit et d'une faible superficie, ne possédant qu'une seule petite ouverture au niveau de la façade principale.



Vue Sud-est sur la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1658 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Résidence


Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment reconstruit à la place de la ruine d'un bâtiment à l'origine plus imposant.



Vers le Sud-Est et le Crêt d'Ornon




Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Stockage




Vue Sud-est sur la Cime des Torches

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Abri bois, annexe de la construction Fid 412.



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Mixte



Les Aiguilles Rousses vers l'Est, la Cime de la Valette et ses versants à gauche de la photo, plus vers le Sud-Ouest

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment entretenu avec un fenil traditionnel en bois tressé. Un large terrassement a été pratiqué autour du bâti, où une table de jardin en bois a été installée. Il possède peu d'ouvertures, présentes uniquement sur la façade aval (Est) avec une petite fenêtre sans vitre, protégée par des barreaux, une porte d'étable avec linteau en bois, ainsi qu'une petite ouverture sur la façade Sud. La porte de l'appentis, qui dispose aussi d'un linteau en bois, n'existe plus. Sur la façade amont, le fenil a été renforcé avec des tôles, à côté de la porte de grange. La maçonnerie sur cette façade laisse penser qu'un autre volume a pu autrefois former une continuité avec le bâti. Pas d'eau, pas d'électricité et aucune évacuation de poêle ou cheminée apparente. Difficile de déterminer si l'homme et son bétail y cohabitaient.

Saint-Sorlin-d'Arves



FID : 55



Description :

Altitude : 1630 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Vue Sud-Ouest sur l'Aiguille Noire

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu


Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet totalement en ruine, restent quelques pierres, ne délimitant même pas les volumes d'origine.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1921



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue plein Nord sur la pointe du Corbier

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, restent quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti. On retrouve aussi des débris de bois et de tôle qui peuvent nous indiquer les matériaux utilisés. Une ancienne cave ou grenier était s'en doute accolée au bâti.



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue plein Ouest sur la Pointe de l'Aiguille Rousse

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu




Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, restent quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1924




Description :

Altitude : 1634 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu 202



Vue Nord-Est

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet entretenu mais non utilisé. Une porte de grange et une porte d'entrée se trouvent au niveau de la façade principale. Le bâtiment possède peu d'ouvertures. Les poutres de bois ressortant en façade sont peut-être la trace d'un ancien balcon (photo 1).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 202



Description :

Altitude : 2050 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves, la Cime des Torches et le Grand Perron

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bardage bois / Couverture : Tôle




Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en ruine dont il reste encore une partie du toit. La façade arrière de la grange a été sommairement réparée avec des morceaux de tôles. L'avant du chalet est quant à lui complètement effondré. Le bâtiment se trouve à côté de deux ruines en moins bon état (Fid 909 et 1930).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 68




Description :

Altitude : 2156 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau


Remarque : Bâtiment reconstruit (parement sur parpaing, ouvertures). Un panneau en bois sur la façade principale indique : "Chalet de Cuvalin 2160 m" (photo 1). Le bâtiment est situé à proximité immédiate avec les remontées mécaniques du domaine skiable des Sybelles.

Vers l'Ouest avec l'Ouillon surplombant le chalet et le Petit Perron, le Man, le Grand Perron, le Grand Barioz puis Aiguille Rousse sur la gauche de l'image et sur le versant d'en face du col de la Croix de Fer. Tout à gauche et partiellement masqué par les nuages se trouve le Pic de l'Étandard

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 82




Description :

Altitude : 2040 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment complètement effondré. Les restes au sol permettent de déterminer qu'il possédait des murs en pierres sèches, une grange en bardage bois et une toiture en tôle.

Vue vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves, la Cime des Torches et la Montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 2050 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves, la Cime des Torches et la Montagne de la Lauze

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle



Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine. Au sol un vaste amas de pierres, bois et tôles.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1930



Description :

Altitude : 1910 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Vue plein Ouest sur les Rochers de la Curiaz et le Col des Tufs. Photo prise depuis les Sanières.

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle



Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet entretenu, construit principalement en pierres et dont les extrémités du fenil sont en bois tressé. Le deuxième étage est accessible par un balcon et un escalier menant à celui-ci. Deux caves, l'une enterrée et l'autre semi-enterrée sont situées légèrement au Nord.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 65



Description :

Altitude : 1910 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu



Vue plein Ouest sur les Rochers de la Curiaz et le Col des Tufs. Photo prise depuis les Sanières.

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle





Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet entretenu, construit principalement en pierres et dont les extrémités du fenil sont en bois tressé. Le deuxième étage est accessible par un balcon et un escalier menant à celui-ci. Deux caves, l'une enterrée et l'autre semi-enterrée sont situées légèrement au Nord.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 65




Description :

Altitude : 1910 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois /
Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet construit en pierres maçonnées. Il possède peu d'ouvertures : une porte sur chaque façade latérale ainsi qu'un accès à la grange. Le bâtiment dispose d'une sortie de chauffage ainsi que d'une cave enterrée, située à côté du bâti.

Vue plein Ouest sur les Rochers de la Curiaz et le Col des Tufs. Photo prise depuis les Sanières.



Description :

Altitude : 1908 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



*Vue vers le Sud Est en direction des Aiguilles d'Arves,
de la Cime des Torchés et de la Montagne de la Lauze*

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu




Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont quelques pierres subsistent au sol.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 911




Description :

Altitude : 1600 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Vue Sud-est sur le Petit Angelin

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle



Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit chalet composé d'une partie maçonnée, surmontée d'une grange en bois. Le bâtiment possède une sortie de chauffage sur le côté droit du chalet. Une petite annexe sur l'avant abrite une réserve de bois. La façade principale comporte deux écriteaux : l'un avec l'inscription "Chalet des Côtes" et en dessous une pancarte avec une abeille et les chiffres "73010680". Des ruches sont présentes en contrebas près de la rivière.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 58



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Crépi, Bardage bois et Bois / Couverture : Bac acier



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Si le toit du bâtiment a été récemment refait et percé de velux, sa rénovation semble inachevée. Pour autant, il ne comporte pas de traces de travaux en cours. Une grange en cours de délabrement y est accolée sur la parcelle voisine, le tout faisant peut-être autrefois partie d'un ensemble, ou de deux chalets mitoyens. Accès visiblement saisonnier (non encore débroussaillé). Le bâtiment se trouve dans un hameau qui serait devenu au cours du XX^{ème} siècle un hameau d'estivette.



Vue vers le Nord-Ouest avec sur la droite le Cret d'Ornon. Au Sud, la Cime de la Valette

Saint-Sorlin-d'Arves



Description :

Altitude : 1655 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Parpaings, Enduit et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle



Faîtage : Inconnu

Remarque : Si le toit du bâtiment a été anciennement refait, sa rénovation semble inachevée. Pour autant, il ne comporte pas de traces de travaux en cours. Un bâtiment et une grange en cours de délabrement y sont accolés sur la parcelle voisine, le tout faisant peut-être autrefois partie d'un ensemble, ou de deux ou trois bâtisses mitoyennes. Accès visiblement saisonnier (non encore débroussaillé). Le bâtiment se trouve dans un hameau qui serait devenu au cours du XX^{ème} siècle un hameau d'estivette.



Vue vers le Nord-Ouest avec sur la droite le Cret d'Ornon. Plus au Sud, la Cime de la Valette

Saint-Sorlin-d'Arves



Description :

Altitude : 1629 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnue

Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment situé dans un hameau d'estivette. Il aurait été utilisé comme grange après la première industrialisation. Aujourd'hui transformé, il s'agit d'un gîte et d'une résidence principale.



Vers le Sud et la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Vers le Nord et la Pointe du Corbier. A droite de la photo 2, le Cret d'Ornon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment effondré dont l'ancien fenil était en treillage sur la partie arrière et en bardage sur la partie avant. Des restes de foin se trouvent encore à l'intérieur. Le bâtiment est accolé à l'avant et à l'arrière à des ruines qui ont pu être une continuité du bâti.



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle





Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment mitoyen en cours de transformation. Le volume, la forme de la toiture, la façade et les ouvertures ont été entièrement modifiés.

Le bâtiment mitoyen garde son aspect d'origine.



Vers le Cret d'Ornon. A gauche de la photo, vers le Nord, la Pointe du Corbier. A droite, vers le Sud-Est la Cime de la Valette



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Vers la Cime de la Valette. A gauche de la photo 2, le Cret d'Ornon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Parpaings / Couverture : Tôle



Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment ayant pu relever d'une mixité d'usages. La structure est visiblement en cours de dégradation. L'arrière, en bois, donne sur une ancienne grange dont l'entrée se fait par la façade latérale. A l'arrière, une partie en ruine laisse deviner une ancienne continuité du bâti. Peu d'ouvertures, pas de cheminée. Le bâti fait partie d'un ancien hameau, devenu au cours du XX^{ème} siècle un hameau d'estivette.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 129



Description :

Altitude : 1647 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Vue vers l'Est avec la chapelle du village à droite et le Crêt d'Ornon en face

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle


Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en maçonnerie de pierres, comportant une entrée à l'Est et un accès à la grange au Sud. Les ouvertures de l'étage ont été rebouchées avec des parpaings du côté Nord comme du côté Sud. Un terrassement à l'Ouest ainsi que de vieilles poutres suggèrent la présence d'un ancien bâtiment ou annexe à l'arrière du bâti. D'après des habitants du hameau, ces habitats n'ont pas été construits comme des bâtis d'alpage, mais le sont devenus au cours du temps.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 176




Description :

Altitude : 1640 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence



Vue plein Nord

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Pierre sèche Bois / Couverture : Tôle et Bac acier




Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en cours de rénovation. Une délimitation en toiture indique qu'il s'agit de deux bâtiments mitoyens. Le bâtiment n'est relié ni à l'eau ni à l'électricité. Un petit grenier se trouve à côté du bâtiment.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 177



Description :

Altitude : 1640 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Vue plein Nord en direction de la pointe de l'ouillon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment effondré. Il fait partie d'un ancien hameau d'habitation, devenu au cours du XX^{ème} siècle un hameau d'estivette.



Description :

Altitude : 1639 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Inconnu




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment assez authentique et bien entretenu. Il ne s'agit pas pour autant d'un chalet d'alpage car il se trouve dans un hameau d'habitation ayant été construit comme un hameau d'habitation permanente.

Vers le Sud et la Cime des Torches



Description :

Altitude : 1637 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment n'est pas un chalet d'alpage à l'origine, car il a été construit dans un hameau d'habitat permanent qui a été laissé à l'abandon après la première industrialisation et qui a été réutilisé en hameau d'estivette au cours du XX^{ème} siècle. Le bâtiment se trouve face à la chapelle du hameau. La façade arrière, exposée vers l'Ouest est composée de bois tressé (photo 3).

Vers le Sud et la Cime des Torches




Description :

Altitude : 1637 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Vers le Sud et la Cime des Torches.

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine située à proximité de ruches. Le bâtiment qui se situait à cet emplacement a été abandonné à la suite de la première industrialisation. Il se trouvait dans un ancien hameau d'habitation, devenu au cours du XX^{ème} siècle un hameau d'estivette.



Description :

Altitude : 1619 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vers le et la Cime des Torchés

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu




Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine qui se trouve dans un pâturage clôturé dont l'accès est rendu difficile par la végétation.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-01

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 640



Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dégradé qui ne possède presque plus de couverture. Les planches du bardage sont également très clairsemées.



Vue plein Sud sur la montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 1933 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment peu entretenu, qui semble laissé à l'abandon. La porte de grange orientée vers le Nord est laissée ouverte (photo 3). Le bâtiment dispose d'une dépendance en bois avec un toit en tôle qui pourrait faire office de stockage à bois.

Vers le Sud-Est avec les Aiguilles d'Arves à gauche de l'image




Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois /
Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dégradé dont le toit n'est plus étanche. Les façades de la grange, réalisées à l'origine en treillage, sont également très abimées.

Vue plein sud sur la montagne de la Lauze



Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon


Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet effondré dont il reste quelques tôles sur le toit. Un petit grenier est situé à côté de ce bâti.



Vue plein Sud sur Montagne de la Lauze




Description :

Altitude : 1993 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont subsistent quelques matériaux en mauvais état (pierres, bois, tôles). La ruine est à proximité du bâtiment Fid 71. Peut-être que les matériaux ont été réemployés pour ce chalet.

Vue vers le Sud en direction des Aiguilles d'Arves, de la Cime des Torches, de la Montagne de la Lauze et du Grand Perron.




Description :

Altitude : 1890 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu



Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine, restent quelques pierres qui permettent de distinguer les volumes de l'ancien bâti.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-27

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1926




Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Inconnu




Pas de vue, mais derrière les arbres face à la façade principale il y a le Crêt d'Ornon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment imposant, comportant une partie maçonnée en pierres de tuf locales sur deux niveaux. La façade principale (mur pignon aval) dispose d'une porte d'étable et d'une porte d'accès au niveau supérieur (grange ?). Sur la façade latérale Sud, une large ouverture donne sur le niveau supérieur, au dessus de deux autres ouvertures donnant sur le rez-de-chaussée et à travers lesquelles on distingue des stocks de matériaux de construction (parpaings). Un fenil ou grenier surmonte l'ensemble. A l'arrière, des ruines laissent supposer l'existence d'une continuité mitoyenne en plusieurs parties.



Description :

Altitude : 1740 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet en ruine dont il reste une partie du toit et sa structure en bois. La façade avant, donnant sur le chemin est complètement ouverte. A l'intérieur se trouvent quelques restes de foin et un meuble en bois.



Vue Sud-Ouest sur la montagne de la Lauze et la Cime de la Valette



Description :

Altitude : 1632 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu




Remarque : Bâtiment en ruine d'une importante superficie. Le bâtiment est enterré dans le sol d'environ 2m. Il comprend deux volumes, séparés par un mur de refend sans ouvertures. Une porte d'entrée assez large (à priori celle de l'écurie est encore présente côté Est. Les murs sont construits en pierres sèches et ont une épaisseur d'environ 80 cm. L'édifice est à proximité d'un torrent.

Vue vers la Cime des Torches côté Est

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1690



Description :

Altitude : 1664 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Probablement un ancien chalet d'alpage aujourd'hui en ruine et dont l'accès est très compliqué du fait de la végétation.



Vers le Sud et les Aigues Rousses



Description :

Altitude : 1835 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Bois et Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment authentique mais peu entretenu voir abandonné. Il s'agit sans doute d'un ancien chalet d'alpage.



Vers le Sud-Est et les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1741 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment qui est probablement un ancien chalet d'alpage mais qui est aujourd'hui laissé à l'abandon.



Vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves à gauche, le Crêt d'Ornon au centre et la Cime de la Valette à droite. Le chalet surplombe le village support de station de Saint-Sorlin d'Arves



Description :

Altitude : 1786 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'un ancien chalet d'alpage qui possède une cour exposée vers le Sud-Ouest et dont les limites se matérialisent par des murs en pierres sèches. Le manque d'entretien du bâti et de la végétation alentour laissent à penser qu'il est abandonné.

Vers le Sud avec les Aiguilles d'Arves à gauche, le Crêt d'Ornon au centre et la Cime de la Valette à droite. Le chalet surplombe le village support de station de Saint-Sorlin d'Arves



Description :

Altitude : 1796 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu


Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine qui se situe en alpage, à proximité d'autres anciens chalets d'alpage.



Vers le Sud-Ouest et le Petit Perron, le Man, le Grand Perron, le Barrioz puis la Cime de la Valette



Description :

Altitude : 1823 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud-Ouest avec, en arrière plan, le Grand Perron à droite puis la Cime de la Valette à gauche

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine qui se trouve en plein alpage et à proximité d'autres chalets d'alpage.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1928



Description :

Altitude : 1718 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Inconnu / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu


Remarque : Emplacement d'une ruine où il ne reste plus rien.

Vers le Sud-Ouest avec la Pointe de la Roche Noire au second plan puis le Petit Perron, le Man, le Grand Perron, le Barrioz et la Cime de la Valette en arrière plan

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 1929



Description :

Altitude : 1488 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Clairière, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque :



Vue plein Nord sur l'épaule du Corbier



Description :

Altitude : 1655 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové qui dispose d'un appentis en béton au Sud (photo 1). Sur la porte d'entrée, il est inscrit "BR". Le bâtiment possède une évacuation de chaudière et les ouvertures sont surmontées de linteaux en bois. Une caravane est également garée à côté du bâtiment sous un abri fait de bois.



Vers le Nord avec la Pointe de la Roche Noire à gauche et la Pointe du Corbier au centre



Description :

Altitude : 1650 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Crépi, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faîtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment entièrement rénové. Son soubassement maçonné avec ses faibles ouvertures est préservé, tandis que les façades pignons de l'ancien grenier sont percées de larges ouvertures donnant sur les parties devenues habitables. Ces ouvertures sont fermées par des volets à battant vertical, dont l'esthétique imite les anciens fenils de bois tressés. Abords entretenus, présence d'un grenier ancien, entretenu, en bois, dont le toit a également été refait. Cheminée, Velux.



Vers le Sud, à la base du versant de la Valette. Vue obstruée par la végétation




Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vue plein Nord

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Pierre maçonnée et Pierre sèche / Couverture : Tôle



Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dans son état d'origine et envahi par la végétation. Les façades pignons de la grange sont réalisées en treillage (bois tressé, remplaçant le bardage bois). La porte de la grange étant ouverte, il est possible d'observer ce qui reste de l'ancienne réserve de foin.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-25

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 413



Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Vue plein Est sur le Col d'Ornon

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Chalet en ruine dont il est difficile de distinguer le volume initial. Il reste seulement un pan de mur.




Description :

Altitude : 1660 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Plateau

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faitage : Inconnu

Remarque : Ruine dont rien ne subsiste hormis quelques tôles et pierres.

Vers le Nord et la Pointe du Corbier. A l'Est, on voit les Aiguilles Rousses et au Sud, le versant de la Valette



Description :

Altitude : 1667 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu





Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet d'alpage construit en pierres, maçonnées avec un mortier à base de terre. Le rez de chaussée comporte en façade Est une unique porte, assez large (servant certainement à accéder à la fois à l'écurie et à la partie habitable), ainsi que deux petites fenêtres. La grange est quant à elle accessible par une double porte à l'arrière. Le chalet est en bon état, mais ne semble pas utilisé.

Vue à l'Ouest, vers la pointe de l'Aiguille Rousse



Description :

Altitude : 1899 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu


Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faitage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine dont la nécessaire traversée d'un torrent rend son accès impossible.



Vers le Sud et la combe dans laquelle s'écoule le Rieu Blanc



Description :

Altitude : 1974 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu


Usage actuel : Abandon





Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine où ne subsistent que quelques débris de tôle.



Vers le Sud et la combe dans laquelle s'écoule le Rieu Blanc



Description :

Altitude : 1909 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui


Usage actuel : Restaurant d'altitude




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est un ancien chalet d'alpage. Aujourd'hui, il s'agit du restaurant d'altitude "La Bergerie". Il dispose d'une terrasse, de deux appentis (photo 3 et 4) ainsi que d'une petite dépendance pouvant faire office d'abri de jardin. Le bâtiment a été complètement rénové.



Vers le Nord-Est et le Crêt d'Ornon au second plan, la Pointe du Corbier au second plan et le Mont Charvin en arrière-plan et à droite de l'image



Description :

Altitude : 1924 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : inconnue


Usage actuel : Résidence





Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Il s'agit d'un nouveau bâtiment construit sur l'emplacement d'une ruine d'un ancien chalet d'alpage. Les travaux de construction sont en cours.



Vers l'Est avec le Crêt d'Ornon au second plan puis le Mont Corbier en arrière-plan



Description :

Altitude : 2101 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu


Faîtage : Inconnu

Remarque : Bâtiment en ruine dont les murs restants sont en pierres sèches.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 873



Description :

Altitude : 2099 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu

Remarque : Le bâtiment est une ruine en pierres sèches qui dispose d'une cave voûtée.

Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 2100 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faîtage : Perpendiculaire aux courbes de niveau


Remarque : Vaste ruine dont subsistent le mur pignon à l'amont, les murs de pierre sèche à bonne hauteur (plus haut que les linteaux au dessus des ouvertures), des parties de charpente et de nombreuses tôles de couverture. Le bâtiment comporte plusieurs volumes. Certains murs sont construits à même les rochers.

Large panorama sur les sommets de l'Arvan, Aiguilles d'Arves

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 879



Description :

Altitude : 2091 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves

Site inscrit au titre du paysage dont la préservation présente un intérêt général

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

Faîtage : Inconnu

Remarque : Le bâtiment est une ruine. Les murs ont été construits en pierres sèches.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-07

Saint-Sorlin-d'Arves

FID : 884