



Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Inventaire des chalets d'alpage

VILLAREMBERT

MAI - JUILLET 2024



INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIÉ (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage de la Savoie (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.



GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :

LIEU-DIT : selon l'emplacement du bâti sur la carte IGN TOP 25

ÉTAT ACTUEL DU BÂTI

	Bon état
	Départ mais dégradé
	Effondré mais volume appréhendable
	Ruine et volume non appréhendable

TYPE D'HABITAT

	Bâti groupe / hameau
	Bâti dispersé / autres chalets dans le champ de vision
	Bâti isolé

CARTE DE LOCALISATION : à l'échelle 1 : 6000 sur fond IGN TOP 25

1

5 PHOTOGRAPHIES : dont les 4 façades du bâti (photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui rend compte du panorama, des sommets alentours...)

4

3

5



2

DESCRIPTION : technique, topographique et architecturale

LÉGENDE DE LA PHOTO 2

COMMUNE

FID : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie (pour consultation de la base de données)



1



4



3



Description :

Altitude : 2090 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Alpage, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon

5



2







Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en partie effondré dont on peut percevoir les différents volumes d'origine. Au rez-de-chaussée une porte au Sud semble donner sur un grand espace, servant autrefois aux activités agricoles (outils, brouette...). Une deuxième porte au Sud donne sur un espace beaucoup plus petit. La couverture en tôle est partiellement présente. À l'étage, la grange contient encore des traces de foin.

Prise de vue vers l'Ouest avec un panorama sur le Grand Châtelard, la Toussuire et tous les sommets de la vallée de la Maurienne.



Description :

Altitude : 2093 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Agro-pastoralisme




Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment situé sur une piste de ski à proximité du restaurant "Chalet 2000 le Corbier". Il n'a pas été rénové. L'alpage limitrophe étant clôturé par un fil électrique, il s'agit probablement d'un bâtiment fonctionnant comme une grange du chalet voisin (FID : 83).



Vers le Sud avec le Mont Charvin au second plan puis, de la gauche vers la droite, les Aiguilles d'Arves partiellement visibles, ainsi que les Aiguilles de la Saussaz en arrière plan.



Description :

Altitude : 1590 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



2



Vers le Nord avec le bassin de Longefan à droite en fond de vallée, et les immeubles du Corbier à gauche. Plus au Sud-Ouest, le Mont Charvin.

Matériaux utilisés : Murs : Bois, Pierre maçonnée et Pierre sèche / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en bardage bois. Une prolongation de la toiture offre un appentis sur toute la longueur de l'édifice au Sud-Est. Au Nord-Ouest, se trouve un autre appentis de taille plus modeste. Des portes de grange et une ancienne évacuation de poêle semblent indiquer une cohabitation homme-bétail et démontrer qu'il s'agit à l'origine d'un chalet d'alpage. Inscriptions sur les extrémités des pannes sablières : "TA 1943" et "DE 1969".



Description :

Altitude : 1545 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence




Matériaux utilisés : Murs : Bois, Bardage bois et Parpaings / Couverture : Lauze Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en cours de rénovation qui dispose déjà de plusieurs ouvertures qui ne sont pas d'origine (dont 3 velux). Le bâtiment dispose aussi d'une évacuation de chaudière en métal. L'isolation thermique est en train d'être refaite. La porte de grange sur la façade principale laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un ancien chalet d'alpage aujourd'hui rénové comme résidence.

Prise de vue vers le Nord-Est, en direction de la Toussuire.



Vue vers l'Est avec le Mont Charvin à droite.

Description :

Altitude : 1566 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Crépi et Enduit Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment construit en pierres, maçonnées avec du griat (appelé aussi sable de Saint Pancrace). La carrière de sable étant aujourd'hui épuisée, le bâtiment a été construit il y a un certain temps. En façade Est se trouve une porte pour la partie habitable à l'avant du bâtiment et une grande porte d'écurie, donnant sur la partie arrière. Le bâtiment est surmonté d'un fenil en bardage bois, accessible depuis l'aval. Un autre bâtiment en ruine est présent en partie arrière (Fid 1932).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-02

La Chavonnerie


0C0022

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212_10B6-DE



Description :

Altitude : 1564 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

Façage : Inconnu

Remarque : Il s'agit d'une ruine largement recolonisée par la végétation et qui se trouve à côté d'un chalet d'alpage (Fid : 80).



Vers l'Est et le Mont Charvin

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-07-02

Villarembert



FID : 1932



1



4



3



5



2

Description :

Altitude : 1653 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Façtage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Le bâtiment est entièrement rénové. Du point de vue architectural, il est impossible de dire s'il s'agit d'un ancien chalet d'alpage ou non même si l'ouverture qui se trouve sur la partie supérieure de la façade Nord fait penser à une porte de grange (photo 1). Le mur de la façade Ouest est entièrement en bac acier (photo 3). Un abri de jardin en bois avec un toit en tôle est annexé au bâtiment principal. Après discussion avec la propriétaire, on apprend qu'il s'agit bel et bien d'un chalet d'alpage qui a été construit il y a plus de trois générations et qui a été utilisé comme tel jusqu'aux années 1970. Les alentours du bâtiment ont été terrassés et aménagés comme espace de vie. Le bâtiment a probablement un accès à l'eau et à l'électricité.

Vers l'Est et le Grand Perron des Encombres



Description :

Altitude : 1640 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Clairière, Pente forte


Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Résidence


Matériaux utilisés : Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Bac acier Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment rénové. Les murs ont été reconstruits en parpaings et recouverts d'un bardage bois. La grange d'origine est encore accessible au niveau du chemin. La toiture Sud est en bac acier tandis que celle côté Nord Est en tôle ondulée. Un conduit de poêle ressort en façade Ouest.



Vers l'Est, vue sur le Grand Perron des Encombres, le Mont Bréquin et vers le Sud, la Pointe d'Emy et le Mont Charvin.



Description :

Altitude : 1600 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Autre Stockage





Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois et Parpaings / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet construit en bardage bois et parpaings. Les ouvertures d'origines sont encore présentes (accès au fenil en façade arrière, porte d'étable). Une sortie de chauffage se trouve également contre le mur arrière. Des tags sont présents sur la façade principale du chalet. Une pancarte indiquant que le chalet a été vendu est accrochée sur la façade Ouest.



Vue Nord-Ouest sur le Grand Truc



Description :

Altitude : 1650 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon



Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Bac acier Ardoises

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Petit bâtiment anciennement rénové, il semble aujourd'hui être à l'abandon. Le bâtiment est entouré de clôtures et est ombragé par un frêne. Le pan Nord du toit (en ardoises) se dégrade, le pan Sud est quant à lui en bac acier. Le fenil est accessible par une porte à l'étage en façade amont (une échelle ou un pont amovible devait faciliter l'accès). La porte de l'écurie se trouve sur la façade aval.



Ouverture panoramique sur les sommets de Maurienne (Grand Perron des Encombres, Croix des Têtes...), sur Casse Massion et la Pointe d'Emy, et sur les immeubles de la station en contrebas.



Vue Nord-Est sur la Pointe du Vallon

Description :

Altitude : 1590 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu




Usage actuel : Résidence

Matériaux utilisés : Murs : Bois, Bardage bois, Pierre maçonnée et Crépi / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment en fin de rénovation. Il est difficile de déterminer s'il fut auparavant utilisé comme chalet d'alpage, étant donné l'importance des travaux réalisés. Le bâtiment dispose de grandes ouvertures et de velux en toiture. Du bois de chauffe est stocké en façade Est.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



Description :

Altitude : 1654 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau




Remarque : Chalet d'alpage avec une structure à colonnes intérieure, reposant sur des pierres. Le bâtiment dispose de plusieurs appentis et d'une cave dont l'entrée se fait par la façade principale. Le chalet est situé sous le télésiège du Grand Crozat, et est décoré d'une banderole ESF indiquant la possibilité de venir déguster des produits fermiers. Une annexe récente en bois et bac acier se trouve en contrebas. Le terrassement au Sud sert à entreposer du bois et d'anciens télésièges. Du matériel de fromagerie est visible à l'intérieur, ainsi que des empreintes de vaches aux abords. La structure (charpente et murs) semble fragilisée, sauf la façade arrière qui a été récemment refaite.

À l'Est, l'Arvan avec le Mont Charvin au premier plan puis Casse Massion ; plus au Nord, la Croix des Têtes et le Grand Perron des Encombres

Villarembert



FID : 373



Description :

Altitude : 1885 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui




Usage actuel : Autre Stockage de matériaux et outillage

Matériaux utilisés : Murs / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Ancien chalet d'alpage en bois dont la façade Nord dispose d'une ancienne porte de grange (photo 3). Le bâtiment n'est pas laissé à l'abandon car la porte d'entrée est cadenasée. À l'intérieur on peut apercevoir un tas de bois ainsi qu'une échelle.

*Vers le Sud-Est avec le Mont Charvin au second plan
puis les Aiguilles de la Saussaz en arrière-plan*



1



4



3

Description :

Altitude : 1830 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Parpaings, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment servant visiblement de chalet d'alpage à l'origine. Le chalet est situé à proximité du restaurant d'altitude et d'un autre bâtiment en cours de construction. Une dameuse est garée juste à côté. La façade aval comporte une porte d'étable. Des ouvertures ont été ajoutées sur la façade latérale Sud. Un appentis sur la façade Nord, est entouré de hautes clôtures et sert visiblement de chenil. Une citerne de stockage d'eau de pluie n'est pas (encore) raccordée (pas de gouttière).





5



2

Ouverture plein Est avec le Mont Charvin et la pointe d'Emy, dans une vue panoramique depuis la Cime des Torches au Sud, jusqu'aux sommets de Maurienne au Nord.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu



Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dans son état d'origine. Les ouvertures sont caractéristiques des chalets d'alpages (porte d'écurie, accès à la grange). Le bâtiment dispose d'un appentis en façade Nord (photo 1) et d'un conduit de cheminée en façade Ouest (photo 5). Un petit portail délimite la propriété et son entrée.



Vue plein Nord sur le Grand Perron des Encombres



1



4



3

Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Chemin carrossable

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Autre Ardoises Tuile

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Chalet dégradé, qui a conservé son aspect d'origine. Une porte d'écurie (assez large) est présente en façade aval. Les façades pignon du fenil sont réalisées en bois tressé. De nombreuses tôles sont entreposées autour du bâti, notamment contre la porte du fenil en façade arrière (photo 5). Un compteur d'eau se trouve à proximité du chalet (visible sur la photo 1).





5



2

Vue Nord-Est sur le Mont Bréquin



Description :

Altitude : 1700 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Résidence



2






Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves

Matériaux utilisés : Murs : Bardage bois, Bois et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier et Tôle

Façage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Chalet entièrement rénové en résidence. Un petit appentis est présent en façade Est et une cave est semi-enterrée à l'arrière. Des stocks des bois sont disposés le long de la façade Ouest et sous la toiture de la façade Sud. La façade arrière arbore une croix de Savoie.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



Vue plein Ouest sur les Cret de Geogillon

Description :

Altitude : 1670 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte




Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Bois et Bardage bois / Couverture : Tôle

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment dégradé, les planches de bardages, notamment en façade arrière, sont clairessemées. Le bâtiment dispose de très peu d'ouvertures.



Description :

Altitude : 1700 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui

Usage actuel : Abandon





Vue plein Ouest sur la Pointe de l'Ouilleon

Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment dont certaines façades sont plus dégradées que d'autres. C'est le cas de la façade arrière qui a été recouverte de tôles pour la solidifier. Le bâti présente peu d'ouvertures. Une porte d'étable est présente à gauche sur la photo de la façade principale (photo 1).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



Vue plein Est sur la pointe du Vallon et le Grand Coin

Description :

Altitude : 1690 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Oui



Usage actuel : Inconnu

Matériaux utilisés : Murs : Pierre sèche, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier

Faitage : Perpendiculaire aux courbes de niveau

Remarque : Bâtiment tout en bardage bois. La couverture en bac acier a été refaite récemment. Les ouvertures ont été occultées par des tôles, comme en façade principale (photo 1).

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



Description :

Altitude : 1700 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Alpage, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Non

Usage actuel : Autre Stockage


Matériaux utilisés : Murs : Bois / Couverture : Tôle

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Petite annexe du chalet "Fid 9". Bâtiment servant à stocker du matériel de construction et des outils pour le jardin. Un stock de bois est présent sur le côté gauche de l'annexe.



Vue plein sud sur les Aiguilles d'Arves



Description :

Altitude : 1270 m. **Accès :** Sentier pédestre

Site : Forêt, Pente forte

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon




Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle Ardoises

Façage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ruine qui semble être composée de trois bâtiments. Ces derniers sont construits en pierres maçonnées avec un enduit à base de terre sur deux niveaux. Ils étaient surplombés d'un fenil ayant pour couverture des ardoises et des tôles. Certaines ouvertures ont été rebouchées en façade. Une grande cheminée en pierre est présente sur la première ruine en arrivant (à gauche sur la photo 1, derrière la végétation).

Vue vers l'Est depuis le chemin forestier



2

5

Description :

Altitude : 1620 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu



Usage actuel : Abandon

Matériaux utilisés : Murs : Autre / Couverture : Ardoises Tôle

Faitage : Parallèle aux courbes de niveau

Remarque : Ruine dont le toit effondré et dégradé subsiste au sol.

Pas de panorama, au Nord vers La Toussuire, Jarrier et le Grand Chatelard



Description :

Altitude : 1630 m. **Accès :** Sans accès direct

Site : Clairière, Pente faible

Mixité fonctionnelle d'origine : Inconnu

Usage actuel : Abandon






Matériaux utilisés : Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Tôle

Façage : Inconnu

Remarque : Ruine envahie par les saules, les érables et la végétation. Seules quelques toiles et un pan de mur maçonné subsistent.

Pas de panorama



4



3



5



2

